

Arch. Beatrice Celli

Giugno 2014

INDICE

ELENCO ELABORATI	3
ANALISI CONOSCITIVA RELATIVA AL LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO	4
La classificazione del danno nel territorio di Ravarino	5
Elenco edifici con vincolo di tutela e classe di danno E (secondo stralcio)	6
Elenco edifici con vincolo di tutela con classe di danno E i cui soggetti interessati h presentato richiesta di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	
PERIZIA TECNICA ASSEVERATA RELATIVA AL LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO	11
RELAZIONE ILLUSTRATIVA	18
Il secondo stralcio del Piano della Ricostruzione	19
CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA DEL TESSUTO INSEDIATIVO	20
SCHEDE DEI BENI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE DI VARIANTE	21
ELABORATI CARTOGRAFICI DI VARIANTE	23
Schede Beni di interesse Storico Testimoniale	24
Elaborato Planimetrico	24

ELENCO ELABORATI

(art. 8 ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013)

- · Piano della Ricostruzione, secondo stralcio:
 - o Analisi conoscitiva relativa al livello di danneggiamento, secondo stralcio;
 - Relazione illustrativa, secondo stralcio;
- Elaborato D: Schede dei Beni di valore Storico Testimoniale di variante, secondo stralcio;
- Tavola C3 Cartografia: Individuazione dei Beni d'interesse storico testimoniale interessati dal Piano della Ricostruzione, secondo stralcio.

Via Sabbiona Castello Crescenzio Castellazzo Giarola o Castellazzo Pia Ha Ha Lavolta Buche Viaxxola ANALISI CONOSCITIVA RELATIVA AL LIVELLO DI **DANNEGGIAMENTO** Pederzini SECONDO STRALCIO Parocchiale di Ravarine Via Gueresca Carmo Monarini convento

La classificazione del danno nel territorio di Ravarino

Il Piano della Ricostruzione (PDR) del Comune di Ravarino, secondo stralcio, interessa gli edifici con vincolo di tutela storico testimoniale disciplinato dalla pianificazione comunale, per i quali il Comune valuta, sulla base di specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, che non sussistano le condizioni per il mantenimento dello stesso a causa del gravissimo danno strutturale, il quale ha determinato un'irrimediabile compromissione del valore storico e delle caratteristiche di riconoscibilità del bene culturale.

Il Comune, attraverso la propria struttura tecnica ha eseguito numerosi sopralluoghi speditivi sugli immobili colpiti dal terremoto, che hanno fornito esiti d'inagibilità per diversi edifici.

A seguito della prima ricognizione speditiva, la Protezione Civile ha inviato sul territorio comunale n. 19 squadre di tecnici abilitati alla compilazione della scheda Aedes per la verifica dell'agibilità post sisma. Sono stati visitati n. 306 immobili, di cui n. 79 sono risultati agibili (esito A) e n. 216 inagibili. Di quest'ultimi n. 47 sono stati classificati "inagibili temporaneamente" (esito B), n. 13 "parzialmente inagibili" (esito C), n. 155 "inagibili" (esito E), n. 10 "inagibili per rischio esterno" (esito F). Per gli edifici classificati inagibili il Comune ha emesso un'ordinanza di sgombero ai fini di tutela della pubblica incolumità.

Nella tabella sono riportati gli esiti di agibilità/inagibilità relativi alla totalità degli edifici presenti nel territorio comunale:

AGIBILI	INAGIBILI			
Esito A – n. 79	Esito B – n. 47	Esito C – n. 13	Esito E - n. 155	Esito F – n. 10
	Sgomberati n. 47	Sgomberati n. 13	Sgomberati n. 155	Sgomberati n. 10

La Regione Emilia Romagna attraverso le Ordinanze del Commissario Delegato per la Ricostruzione ha previsto la corresponsione di contributi ai soggetti privati proprietari interessati alla riparazione e ripristino con miglioramento sismico ed alla ricostruzione degli edifici danneggiati a causa del terremoto.

Nella tabella sono riportati gli esiti di agibilità/inagibilità degli edifici di valore storico testimoniale classificati dalla pianificazione comunale:

AGIBILI	INAGIBILI			
Esito A – n. 18	Esito B – n. 18	Esito C – n. 1	Esito E - n. 29	Esito F – n. 6
	Sgomberati n.	Sgomberati n.	Sgomberati n.	Sgomberati n.
	18	1	29	6

Il Piano della ricostruzione, secondo stralcio, riguarderà la verifica del vincolo e la valutazione delle condizioni per l'eliminazione dello stesso a causa dei gravi danni strutturali subiti dall'edificio a seguito del terremoto, classificati "E – inagibili" dalla scheda AeDES, accertando il nesso di causalità tra i danni subiti dal fabbricato e l'evento sismico, come esplicitamente asseverati nelle singole perizie a firma di tecnici abilitati.

Elenco edifici con vincolo di tutela e classe di danno E (secondo stralcio)


Per gli immobili, che seguono, è stata compilata la scheda AeDES, che ha determinato un esito di danno "E – inagibili". Pertanto, per i medesimi edifici sono necessari interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico, che tuttavia possono prevedere anche la demolizione e ricostruzione.

Nel Piano della Ricostruzione, prima parte, già approvato sono riportate tutte le schede Aedes relative agli edifici con classe di danno E e le schede del censimento dei beni culturali del territorio di Ravarino, a cui si rinvia integralmente. A seguire sono riportate la scheda Aedes e quella del censimento dei beni di valore storico-testimoniale del bene n. 17, relativamente all'abitazione rurale AR (mentre la barchessa BA è già stata oggetto di revisione del vincolo nel PDR, prima parte) e del bene n. 18, poiché non inserite nella prima parte del PDR.

SCHEDA N. 17, via Morotorto n. 499 – Abitazione AR (classificata E)

comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE RIFERIMENTI CARTOGRAFICI	CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE SCHEDA N. 17 Via Morotorto N. 586 Toponimo o Località:
1/ // 0/~	ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE
	- TIPOLOGIA INSEDIATIVA
(BS) ///	Ad elementi separati X
Capelli	Ad elementi congiunti
	A corte
P CONTROL OF	Edificio singolo
7000	- NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE
	- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI
STRALCIO C.T.R. (1994)	Abitazione rurale X AR
edifici di interesse	Fienile / stalla FS
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Barchessa X BA
(-	Bassocomodo X BS NOTE: BS è privo di interesse
	Chiesa CH
	Villa VI
	Casa Padronale CP CP Oratorio OR
	Altro
第二年,其一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	Altro
A	Altro
carattere tipologico -AR-	- AREA DI PERTINENZA
- anatorio abologico 4114	Viale d'accesso
	Alberi d'alto fusto
	Aia Giardino
POZZO	Pavimentazioni originarie
	Recinzioni originarie
	Pozzo X
COMPANY MENT	Fontana L
	Altro
carattere tipologico -BA-	
	SCHEDA 17 PAG.1
ELEMENTI DESCRITTIVI DI CIASCUN EDIFICIO DI INTERESSE	SCHEDA 17 PAG.1
ELEMENTI DESCRITTIVI DI CIASCUN EDIFICIO DI INTERESSE	
ELEMENTI DESCRITTIVI DI CIASCUN EDIFICIO DI INTERESSE AR FS BA FO BS CH VI CPOR	AR FS BA FO BS CH VI CP OR
	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini
AR FS BA FO BS CH VI CPOR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia
### AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1945	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1945 Dopo il 1945	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/logia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portae/porta morta Nicchie
AR FS BA FO BS CH VI CP OR AR FS BA F	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/fillevi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comic/lifle/videcorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/Balconi Veranda Portico/logila Scala estema Potale/pota morta Nicchie Comignoli Comic/filievi/decorazioni Infissi di prepio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco X X X
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Potico/loggia Scala estema Potate/porta morta Nicchie Comignoli Comic/irilievidecorazioni Infissi di pregio Aperture franjisole Altro - FINTURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi ano agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare X X X	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comic/fileiv/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINTURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro (
AR FS BA FO BS CH VI CPOR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Potico/loggia Scala estema Potate/porta morta Nicchie Comignoli Comic/irilievidecorazioni Infissi di pregio Aperture franjisole Altro - FINTURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista
AR FS BA FO BS CH VI CPOR	ARIFS BA FO BS CH VI CP OR
AR FS BA FO BS CH VI CPOR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comic/ifilevi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINTTURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo
AR FS BA FO BS CH VI CPOR	AR FS BA FO BS CH VI CP OR
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/fillevi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro e rissanam. conservativo:
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	ARIFS BA FO BS CH VI CP OR
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggie Scala estema Portale/porta mota Nicchie Comignoli Cornici/filevi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro erisanam. conservativo: Tipo A Tipo B A/2B Ripristino tipologico
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	ARIFS BA FO BS CH VI CP OR
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/Balconi Veranda Porticofloggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornic/filievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro risanam. conservativo: Tipo A Tipo B A/2A Tipo B A/2B Ripristino tipologico Demolizione
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/Balconi Veranda Porticofloggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornic/filievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro risanam. conservativo: Tipo A Tipo B A/2A Tipo B A/2B Ripristino tipologico Demolizione
EPOCA DI COSTRUZIONE	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/filievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture franjisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro scientifico A/2 Tipo B Ripristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libere
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Porticofoggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comic/fillevi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione
AR FS BA FO BS CH VI CP OR	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombala Terrazzehaloni Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Strutura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro erisanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripiristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libere DATA 24/11/94
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1800 Fino al 1905 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/logia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comic/filievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA LR. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Reprisino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libere Osservazioni:
EPOCA DI COSTRUZIONE	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombala Terrazzehaloni Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro - FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Strutura a vista Altro - STATO DI CONSERVAZIONE Buono Medicore Cattivo - CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro erisanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripiristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libere DATA 24/11/94


SCHEDA AeDES n. 00011036034000045204



SCHEDA N. 18, via Morotorto n. 475 – Abitazione AR (classificata E)

***************************************	OF VOIDE LINE AND ADDRESS OF THE ADD
comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE	CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE SCHEDA N. 17 Via Morotorto N. 586 Toponimo o Località:
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI	ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE
Capelli B POZZO	TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati X Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE 3
	- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI
STRALCIO C.T.R. (1994) addifici di interesse	Abitazione rurale X AR Fienile / stalla FS
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	Barchessa X BA
- CONTRACTOR OF CONTRACTOR	Fom
carattere tipologico -AR- POZZO carattere tipologico -BA-	Chiesa
ELEMENTI DESCRITTIVI DI CIASCUN EDIFICIO DI INTERESSE	SCHEDA 17 PAG.1
- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1900 Fino al 1945	- ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO/ARCHITETTONICO Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia
Dopo il 1945	Scala esterna Portale/porta morta
- DESTINAZIONE D'USO Abitazione X	Nicchie Comignali
Servizi agricoli X X Servizi non agricoli XX	Comlc/illiev/idecorazioni X Infissi di pregio X Aperture frangisole
Laboratorio artigiano	Altro
Edificio inutilizzato Altro uso ()	- FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco X X X
- PIANTA	Struttura a vista Altro
Quadrangolare X X I Rettangolare I <th>- STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre X X X</th>	- STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre X X X
- NUMERO DI PIANI	Cattivo
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro ()	- CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A A/2A Tipo B A/2B X X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro ()	Recupero/risanamento aree fibere Osservazioni:
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane Altro () SCHEDA 17 PAG.2	DATA [24/11/94] [Compilatore: Arch. G.Mucci

SCHEDA AeDES n. 00011036034000045204



Elenco edifici con vincolo di tutela con classe di danno E i cui soggetti interessati hanno presentato richiesta di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Di seguito è riportato l'elenco dei beni di interesse storico-testimoniale con classi di danno E, oggetto del Piano della Ricostruzione, secondo stralcio, per i quali è avviata la revisione del vincolo di tutela:

SCHEDA BBCC	SOGGETTI INTERESSATI	INDIRIZZO INSEDIAMENTO	RIFERMENTI CATASTALI edifici con classe di danno E		RICHIESTA di ELIMINAZIONE VINCOLO	ELIMINAZIONE DEL VINCOLO
17	PRETI IVANO	VIA MOROTORTO 499	Foglio 30 Mappale 14	A/2B su AR (AeDES 45204)	Con comunicazione del 08/12/2013 i soggetti interessati hanno inoltrato la perizia tecnica asseverata a supporto della richiesta d'intervento, con la quale, visto il livello di danno ed il grado di carenze, è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire un intervento di demolizione e ricostruzione	BA già declassato il vincolo con il PDR
18	REBECCHI GINO	VIA MOROTORTO 475		39954) A2/B su BA (AeDES 39957)	Con comunicazione del 09/12/2013 prot. 10788 è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela al fine di poter demolire e ricostruire delocalizzando le volumetrie. Allega perizia tecnica asseverata.	
31	MANTECCHINI SILVIO	VIA NUOVA 3644	Foglio 13 Mappale 83	19983)	Con comunicazione del 07/12/2013 è stata richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire la demolizione dell'edificio. Allega perizia tecnica asseverata attestante lo stato di danno ed il livello operativo.	A2/B A RIPRISTINO TIPOLOGICO
45	REBECCHI GINO	VIA SAMMARTINI 2032	Foglio 4 Mappale 23	A/2B su AR (AeDES 39947) A/2B su BA (AeDES 39952)	Con comunicazione del 09/12/2013 prot. 10787 è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela sulla BA (mappale 23) al fine di poter demolire e ricostruire con stesso volume, sagoma e area di sedime.	A2/B A RIPRISTINO
55	GUALTIERI ADOLFO	VIA GILIBERTI 1220	Foglio 3 Mappale 72	A2A su AR (AeDES 08785)	Con comunicazione del 10/10/2013 i soggetti interessati hanno inoltrato la perizia tecnica asseverata a supporto della richiesta d'intervento, con la quale, visto il livello di danno ed il grado di carenze, è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire un intervento di demolizione e ricostruzione	A2/A A RIPRISTINO TIPOLOGICO su AR
58	RANGONI MACHIAVELLI C.	VIA DANTE, 414/A	Foglio 29 Mappale 10	A/2B su FS (AeDES 19940)	Con comunicazione del 09/12/2013 i soggetti interessati hanno inoltrato la perizia tecnica asseverata a supporto della richiesta d'intervento, con la quale, visto il livello di danno ed il grado di carenze, è richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire un intervento di demolizione e ricostruzione.	ELIMINAZIONE DEL VINCOLO su FS
79	CAMPANA MARIO	VIA GILIBERTI 599	Foglio 3 Mappale 117	A2/B su FS/BA (AeDES 20277)	Con comunicazione del 07/12/2013 è stata richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire la demolizione dell'edificio. Allega perizia tecnica asseverata attestante lo stato di danno ed il livello operativo.	ELIMINAZIONE DEL VINCOLO
81	GUALTIERI FERNANDO	VIA PALAZZINA 961	Foglio 7 Mappale 87	A2/B su FS (AeDES 19919)	Con comunicazione del 07/12/2013 è stata richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela per consentire la demolizione dell'edificio. Allega perizia tecnica asseverata attestante lo stato di danno ed il livello operativo.	A2/B A RIPRISTINO TIPOLOGICO

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA RELATIVA AL LIVELLO DI DANNEGGIAMENTO

A supporto della richiesta di eliminazione del vincolo, i soggetti interessati, come previsto dall'art. 12 comma 4 della L.R. 16/2012 hanno inoltrato una perizia tecnica asseverata da professionista abilitato, che illustri *la gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma*, alla luce della quale è motivatamente richiesta l'eliminazione del vincolo di tutela, il quale risulta non più compatibile con la necessità di recuperare la piena funzionalità dell'edificio. L'eventuale revisione del vincolo è sottoposta agli accertamenti tecnici, di seguito specificati.

Scheda n. 17, via Morotorto n. 499

Con comunicazione del 06/12/2013 prot. 10692 i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Fienile/Stalla FS, foglio 30 mappale 40 (con schede AeDES n. 45204)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B (A2/B);
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 2 (tra danno significativo e danno grave) e vulnerabilità media. E' proposto il livello operativo E0;
- Descrizione dell'edificio: risalente al 1800, ha una pianta quadrangolare di 13,45 x 13,48 ml. Si compone di tre piani fuori terra, di cui l'ultimo aperto a sottotetto. L'altezza del piano terra è di 2,74 ml., del piano primo di 2,74 ml., mentre quella media del sottottetto è di circa 3,00 ml. Le strutture verticali sono in muratura di mattoni pieni intonacata, i solai d'interpiano in legno senza cordoli e catene e soletta collaborante, mentre la copertura a quattro falde, è in legno e tavolato senza cordoli. E' utilizzato per usi abitativi per oltre il 65%. La proprietà è privata;

Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire interventi, che ne prevedano la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Scheda n. 18, via Morotorto n. 475

Con comunicazione del 09/12/2013 prot. 10788 e successiva di giugno 2014, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Abitazione rurale AR + Fienile/stalla FS, foglio 24 mappale 155 (con schede AeDES n. 39954)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 661 del 31 luglio 2012: Edificio totalmente inagibile.
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 3 (danno superiore al danno grave e inferiore o uguale al danno gravissimo) e vulnerabilità alta. E' proposto il livello operativo E2;
- Descrizione dell'edificio: Il fabbricato presenta pianta rettangolare regolare di

dimensioni pari a circa 12,90 x 15,65 metri con altezza in gronda paria circa 8,70 m, ed in colmo pari a circa 10,20 m; composta da tre piani fuori terra per la porzione abitativa e da due piani per la porzione a magazzino, avente struttura portante tradizionalmente in muratura del tipo ordinaria in mattoni pieni legati con malta dello spessore di due teste al piano terra e al primo piano, e dello spessore per lo più pari ad una testa all'ultimo piano. La struttura di copertura risulta del tipo a due falde in legno, con travetti e tavolato semplice, manto di copertura in coppi in cotto e pendenza pari a circa 35%. I solai di piano risultano privi di soletta collaborante e presentano struttura flessibile, caratterizzati infatti da struttura portante in legno con pianelle in cotto e tavolato, rivestiti all'intradosso con arellato, oppure da putrelle metalliche con voltine in muratura nella porzione ad uso magazzino agricolo. La proprietà è privata;

 Visto lo stato di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE con DELOCALIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE.

Scheda n. 31, via Nuova n. 3644

Con comunicazione del 14/06/2013, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Abitazione rurale AR + Fienile/stalla FS, foglio 13 mappale 83 (con schedA AeDES n. 019983)

- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 533 del 11 giugno 2012: Edificio totalmente inagibile.
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 4 (oltre al gravissimo) e vulnerabilità alta, è proposto il livello operativo E3;
- Descrizione dell'edificio: Il fabbricato, di dimensioni in pianta di ml 21,60x17,20 circa, è adibito in parte ad abitazione ed in parte a fienile. La prima si sviluppa su tre livelli, comprensivi del sottotetto, mentre il fienile su due. Le strutture portanti del fabbricato in oggetto sono costituite da pareti e pilastri in muratura sia a due teste che ad una testa. I solai di calpestio dell'abitazione sono realizzati con travi di legno e mattoni, mentre quelli del fienili sono in ferro e voltine in laterizio. Il solaio di copertura risulta avere una struttura portante in travi di legno. La proprietà è privata;

 Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Scheda n. 45, via Giliberti n. 1220

Con comunicazione del 09/12/2013 prot. 10787, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Barchessa BA, foglio 4 mappale 23 (con schede AeDES n. 039952)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 660 del 31 luglio 2012: Edificio totalmente inagibile.
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito crolli superiori al 50% dell':
- Descrizione dell'edificio: risalente al 1900, la barchessa-casella, risulta in parte crollata. La sua forma tipologicamente più caratteristica è desumibile dalla documentazione fotografica redatta nel 2008 ed allegata al censimento degli edifici rurali eseguiti per il Quadro Conoscitivo (scheda F04-B a cui si rimanda integralmente). Dalla documentazione fotografica, sopra richiamata, si evince, che l'edificio fosse articolato su tre campate scandite da dieci pilastri principali quadrati in laterizio a doppia altezza dotati di base e cornice, di cui quattro in facciata, quattro sul retro, e due nei prospetti laterali. Scandivano la facciata principale due pilastri, che sorreggevano le specchiature laterali, mentre in quella centrale un arco a tutto sesto inquadrava un timpano. La pilastratura sorreggeva una copertura "a capanna" a 2 falde, con travi tra i pilasti e puntone di colmo in legno a sostenere i travetti e lo scempiato-tavolato. Il manto era in coppi di laterizio. Le due campate laterali del prospetto principale ed il prospetto nord-ovest, erano caratterizzati dalla presenza di "specchiature" a frangisole "cruciforme" in laterizio intonacato di colore rosso, alternato alle coloriture più chiare del resto dell'edifico. La proprietà è privata;
- Visti i crolli al 50% dell'edificio, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Scheda n. 55, via Giliberti n. 1220

Con comunicazione del 10/10/2013, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Abitazione rurale AR, foglio 3 mappale 72 (con schede AeDES n. 08785)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale:
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/A);
- Ordinanza sindacale n. 550 del 21 giugno 2012: Edificio totalmente inagibile.
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 4 (danno superiore al gravissimo) e vulnerabilità alta.
 E' proposto il livello operativo E3;
- Descrizione dell'edificio: risalente al 1900, Il fabbricato, ad uso abitazione e magazzino, di forma rettangolare, delle dimensioni in pianta di ml 20,06x13,05 circa, si sviluppa parte su tre livelli e parte su n.2 livelli. Le strutture portanti del fabbricato in oggetto,sono costituite da murature di mattoni ad una e due teste. I solai di calpestio e la copertura ordita in modo spingente sono con orditura primaria e secondaria con travature di legno e senza nessun tipo di cordolatura o collegamento. La proprietà è privata;
- Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Scheda n. 58, via Dante n. 414/A

Con comunicazione del 09/12/2013, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Fienile/Stalla FS, foglio 29 mappale 10 sub.4 (con scheda AeDES n. 019940)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 562 del 25 giugno 2012: Edificio totalmente inagibile;
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 4 (danno superiore al gravissimo) e vulnerabilità media. E' proposto il livello operativo E3;
- Descrizione dell'edificio: realizzato nel 1800 è adibito a servizi agricoli. Di forma quadrangolare compatta dalle dimensioni esterne di 19,20 x 16,25 ml, si compone di due piani fuori terra. Al piano terra, oltre al porticato a doppio volume, si trova un

ambiente adibito a ricovero attrezzi, oltre all'ex stalla. Al di sopra si trova il fienile. Le strutture verticali sono muratura portante è in mattoni e pilastri. L'altezza in gronda è di 6,70 ml. I solai sono a voltine in ferro e laterizio, mentre la copertura è in legno con tavolato, e manto in coppi. La proprietà è privata;

 Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e la DELOCALIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE.

Scheda n. 79, via Giliberti n. 599

Con comunicazione del 07/12/2013, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Fienile/Stalla FS + Barchessa BA, foglio 3 mappale 4 (con scheda AeDES n. 020277)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 573 del 29 giugno 2012: Edificio totalmente inagibile;
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 4 (danno superiore al gravissimo) e vulnerabilità alta.
 E' proposto il livello operativo E3;
- Descrizione dell'edificio: Il fabbricato in oggetto risulta costituito da un unico corpo di fabbrica che svolge la funzione di deposito. La struttura portante è costituita da pilastri in mattoni pieni e da muratura in blocchi laterizi. L'edificio ha struttura con conformazione planoaltimetrica irregolare, e si estende per un totale di due livelli fuori terra. L'edificio presenta un'unica struttura sismo resistente. La struttura portante è costituita da pilastri isolati in laterizio che collaborano con pareti in mattoni pieni. I solai di calpestio sono realizzati in acciaio e laterizio o in volte a botte in mattoni. Tutti i solai di copertura, sorretti dalle pareti esterne e dai pilastri in laterizio, sono costituiti da travi principali e secondarie in legno sovrastate da un manto di copertura in coppi senza caldana armata. La proprietà è privata;
- Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE e la DELOCALIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE.

Scheda n. 81, via Palazzina n. 961

Con comunicazione del 07/12/2013, i soggetti interessati hanno inoltrato la **perizia tecnica asseverata** a supporto della richiesta d'intervento, come di seguito descritto.

Fienile/Stalla FS, foglio 7 mappale 87 sub. 2 (con scheda AeDES n. 019919)

- Vincolo di tutela: Edificio di interesse Storico-Testimoniale;
- Categoria d'intervento: Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A (A2/B);
- Ordinanza sindacale n. 560 del 25 giugno 2012: Edificio totalmente inagibile;
- Livello operativo proposto (Ordinanza n. 86/2012): l'edificio ha subito lesioni classificabili con lo stato di danno 4 (danno superiore al gravissimo) e vulnerabilità alta.
 E' proposto il livello operativo E3;
- Descrizione dell'edificio: Il fabbricato in oggetto risulta costituito da un unico corpo di fabbrica con destinazione produttivo. La struttura portante della porzione in muratura è costituita da pareti e pilastri in laterizio e copertura lignea. L'edificio ha conformazione planoaltimetrica irregolare, e si estende per un totale di due livelli fuori terra. La struttura portante della porzione in muratura è costituita prevalentemente da pareti in laterizio ad una o due teste e pilastri sempre in laterizio. I solai di calpestio sono realizzati con volte di mattoni, legno e tavolato, ed acciaio e tavelloni mentre la copertura è costituita da orditura principale e secondaria con sovrastante tavolato senza caldana armata. La proprietà è privata;
- Visto il livello di danno ed il grado di vulnerabilità, come risulta dalla perizia tecnica asseverata, è richiesta l'eliminazione del vincolo per consentire la DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.

Via Sabbiona Li Castello Crescenzio Castellazzo Giarola o Castellazzo Via Marta La volta Buche Viaxxola **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** S. Doningo Pederzini SECONDO STRALCIO Ravarino Parocchiale di Ravarino Via Gueresca Carmo Monarini convento

Il secondo stralcio del Piano della Ricostruzione

Il Piano della Ricostruzione approvato è integralmente richiamato per quanto concerne i capitoli relativi a: Principi generali della Ricostruzione, Il Piano della Ricostruzione, Ambito territoriale interessato dal Piano della Ricostruzione, Vincoli di tutela nella pianificazione sovraordinata, Il percorso partecipativo.

A seguito della richiesta di revisione del vincolo, corredata di perizia tecnica asseverata, riguardante edifici con classe di danno E nella scheda Aedes, si è proceduto alla verifica del valore storico-tipologico degli stessi. Pertanto, con il presente stralcio, sono inserite nuove schede dei beni di interesse storico-tipologico.

CARATTERIZZAZIONE TIPOLOGICA DEL TESSUTO INSEDIATIVO

Il Piano della Ricostruzione prevede lo studio della caratterizzazione tipologica degli edifici, per i quali i soggetti interessati hanno manifestato l'intenzione di procedere con interventi di demolizione e ricostruzione.

Questi sono di seguito elencati:

Per ogni nucleo insediativo è stata compilata una nuova scheda dei Beni Culturali, che sostituisce quella precedente nell'Elaborato D del PRG.

Via Sabbiana Castello Crescenzio Castellazzo Giarola o Castellazzo Lavolta Buche SCHEDE DEI BENI DI VALORE STORICO TESTIMONIALE **DI VARIANTE** SECONDO STRALCIO Pederzini Ravarino Parocchiale di Ravarine Via Gueresca Carmo Monarine convento Le schede dei Beni di valore storico testimoniale sono riportate nell'Elaborato D in variante.

Via Sabbiona Lo Castello Crescenzio Castellazzo Giarola o Castellazzo Via. Ha. Ha Lavolta Buche Viaxxola S. Doningo **ELABORATI CARTOGRAFICI DI VARIANTE** Pederzini SECONDO STRALCIO Ravarino Parocchiale di Ravarino Via Gueresca Carmo Monarini convento

Schede Beni di interesse Storico Testimoniale

Per ogni nucleo insediativo è stata compilata una **nuova scheda dei Beni Cultural**i, che sostituisce quella precedente nell'Elaborato D del PRG (vedi Schede Beni di Interesse Storico Testimoniale di variante).

Elaborato Planimetrico

L'elaborato planimetrico di riferimento è costituito dalle seguenti Tavole del PRG vigente:

- Tavola C1 Cartografia (rif. Elab.D);
- Tavola C2 Cartografia (rif. Elab. D).

Queste tavole riportano l'individuazione degli edifici di interesse storico/testimoniale, che sono catalogati nelle schede di censimento che costituiscono l'Elaborato D.

Viene redatto un **nuovo elaborato planimetrico integrativo** le tavole, sopra richiamate:

 Tavola C3 - Cartografia (rif. Elab.D) SECONDO STRALCIO: Individuazione dei Beni di interesse storico testimoniale interessati dal PIANO DELLA RICOSTRUZIONE;

Non si è ritenuto necessario modificare le suddette tavole, ma di integrarle con un'ulteriore tavola, che individui i beni di interesse storico testimoniale per i quali è avviata la revisione del vincolo di tutela della pianificazione urbanistica comunale a causa dei gravi danni provocati dal sisma e per i quali è prevista una norma di recupero. L'intervento di ricostruzione dovrà tener conto delle caratteristiche tipologiche degli edifici e sarà in assoluta coerenza con il nucleo insediativo rurale ed il paesaggio storico.

Pertanto verranno modificate solo le Schede del'Elaborato D, attraverso le quali verranno dettate le modalità d'intervento, definite le prescrizioni particolari per l'intervento, integrate dalle norme per la ricostruzione, che costituiscono variante alle NTA del PRG.