
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI




STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -AR-

/ia Cantina roponimo o Località:		N. 55	
ELEMENTI IDENTIFICATIV	E DI DESCRIZION	IE GENERAL	E
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COS' - CARATTERI TIPOLOGICI Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro		INI	AR e FS uniti da un locale adibito_ a deposito. FS rimaneggiato con un portico in_ cemento armato
AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro			

SCHEDA 1 PAG.1

		AR FS BA FO BS CH VI CP OR
- EPOCA DI COSTRUZIONE		
Fino al 1800		X
Fino al 1900		
Fino al 1945		
Dopo il 1945		
- DESTINAZIONE D'USO		
Abitazione		X I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Servizi agricoli	***************************************	
Servizi non agricoli		
Laboratorio artigiano		
Negozi, bar, ristoranti		
Edificio inutilizzato		
Altro uso ()		
- PIANTA		
Quadrangolare		X
Rettangolare		
Articolata		
- NUMERO DI PIANI	************	3
- STRUTTURA VERTICALE		
Mattoni	***********	X
Pietra		
Cemento Armato		
Altro ()		
- TIPOLOGIA DI COPERTURA		
A una falda		
A due falde (capanna)		
A quattro falde (padiglione)		×
Composta		
Altro ()		
- MATERIALE DI COPERTURA		
Coppi		X
Tegole piane		
Altro ()	***************************************	


		AR F	SBAF	O BS	CH V	/I CP	OR			
	DECOR TIROU COLOR		ETTO	1100						
	ERESSE TIPOLOGICO/A	RCHIT	FIION	IICO		-	1 1	_		_
Altana		1	+	-	-	+	1	-	\vdash	_
Abbaini		\perp	+	+	-	+	\vdash	+	\vdash	_
Torre colombaia			+	-	-	+	-	+	\vdash	_
Terrazze/balconi	***************************************		+	-	-	+	\vdash	-	\vdash	-
Veranda			-	-	-	+	\vdash	-	\vdash	_
Portico/loggia	***************************************	\vdash	\perp		-	+	\vdash	_	\vdash	_
Scala esterna	**********		\rightarrow	_		_	\vdash	_	\vdash	_
Portale/porta morta	***************************************		\rightarrow		-	\perp	ш	_	\vdash	_
Nicchie	***************************************					_	\Box	_		_
Comignoli			\perp			_	\sqcup	_	\sqcup	_
Cornici/rilievi/decoraz	zioni									
Infissi di pregio										
Aperture frangisole	,									
Altro	**********									
FINITURE INVOLU	CRO ESTERNO									
Intonaco		X								
Struttura a vista										
Altro (_
STATO DI CONSE	RVAZIONE									
Buono		X					П		П	
Mediocre	***************************************								\Box	
Cattivo	***************************************						\Box		\Box	_
					_					
CLASSIFICAZIONE	E AI SENSI DELLA L.R.	47/78								
Restauro scientifico	A/1					T				
Restauro e risanam.	conservativo:									_
Tipo A	A/2A					T			T	_
Tipo B	A/2B			\top		\top	\Box	\top	\Box	_
Ripristino tipologico									\Box	
Demolizione			1						\Box	
Recupero/risanamer	nto aree libere		+					+	\Box	_
- resuperor i aditali lei						-			-	
Distrutturazione edilia	719					_		_	-	
Ristrutturazione ediliz	tia A3	X							1 1	



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



edifici di interesse



carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-

SCHEDA N. 2	
Via Cantina	N.
Toponimo o Località: Casoni	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DES	CRIZIONE GENERALE
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati X Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo	AGGREGAZIONE 2

- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Altiazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattori Pietra Cemento Armato Altro Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falda (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane				AR	FS	BAF	ОВ	SCH	VI	СР	OR				
Fino al 1800 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Altitazione Servizi agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X X X X X X X X X X X X X X X X				1.314	-					-	-		****	****	*****
Fino al 1800 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Altitazione Servizi agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X X X X X X X X X X X X X X X X															
Fino al 1900	-	EPOCA DI COSTRUZIONE													
Fino al 1945		Fino al 1800													
Destination Destination		Fino al 1900													
- DESTINAZIONE D'USO Abitazione		Fino al 1945	************	X			X								
Abitazione		Dopo il 1945													
Abitazione	_	DESTINAZIONE D'USO													
Servizi agricoli				X		T		T							
Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (_		\neg	1×								
Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (-		\neg	+								
Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Edificio inutilizzato Altro uso (10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1				\rightarrow									
PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane Tegole piane		일 (1) (Table 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						+							
- PIANTA						_	+								
Quadrangolare Rettangolare X		7.11.0 43.0													
Quadrangolare Rettangolare X	_	PIANTA													
Rettangolare							T	T							
NUMERO DI PIANI 3				X		\rightarrow	1 _X								
- NUMERO DI PIANI 3 1 1															
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (_		_							
Mattoni	-	NUMERO DI PIANI		3		T	1								
Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (
Pietra Cemento Armato Altro (_	_	_	_	-	_			_	_	_	_
Cemento Armato Altro (X	_	-	X	-							
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (Pietra	+++++++++			_	_								
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (Cemento Armato					_	_							
A una falda		Altro ()						_							_
A due falde (capanna)	_	TIPOLOGIA DI COPERTURA													
A quattro falde (padiglione) Composta Altro (A una falda													
Composta		A due falde (capanna)		X			X								
Altro (A quattro falde (padiglione)													
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi		Composta													
Coppi X X Tegole piane X X		Altro ()													
Coppi X X Tegole piane X X	_	MATERIALE DI COPERTURA													
Tegole piane				X		T	X								
															
		Altro ()													


OLOGICO/A	RCHITE	TTONI	co						
	RCHITE	TTONI	CO						
								_	
		1 1			_				
	X								

	X		X						
MO				_		_	_		
	-	-	-	-	-		-		_
	X	-	X	-	-	-	-		
						_			
	X	T	X						

	47/78			_	_			_	
					_		-	_	_
				_			-		
A/2B	X		X						
			\perp						
9									
	DELLA L.R. 4 A/1 A/2A A/2B	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X RNO X X X DELLA L.R. 47/78 A/2A A/2B X X X	X X X RNO X X X DELLA L.R. 47/78 A/2A A/2B X X X	X X X RNO X X X DELLA L.R. 47/78 A/2A A/2B X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X RNO X X X DELLA L.R. 47/78 A/2A A/2B X X X




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-

SCHEDA N. 3			
Via Cantina		N.	
Toponimo o Località: Casoni			
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E I	DI DESCRIZIONE GI	ENERA	LE
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA			
Ad elementi separati	X		
Ad elementi congiunti	П		
A corte	一		
Edificio singolo			
- NUMERO DI EDIFICI COSTITU	ENTI L'AGGREGAZIO	NE	2
- CARATTERI TIPOLOGICI DELI	LE COSTRUZIONI		
Abitazione rurale	X AR		
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	X BS	NOTE:	AR accorpato FS (edificio a corpi
Chiesa	СН		congiunti.
Villa	VI		
Casa Padronale	CP		
Oratorio	OR		
Altro			
Altro	****		
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto			
Aia	X		
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo			
Fontana			
Altro			
Altro			


SCHEDA 3 PAG.1

AR FS BA FO BS CH VI CP OR			ADIE	Javisali	20 011	1,010			
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (ARIFS	BAFO	BS CH	VIC	OR		
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (- EPOCA DI COSTRUZIONE	:							
Fino al 1900									
Fino al 1945			-	+	_		+	+	-
DESTINAZIONE D'USO		***************************************	V	+	v		+	-	\rightarrow
- DESTINAZIONE D'USO Abitazione			^	+	^		+	-	+
Abitazione	Dopo II 1945							\perp	
Abitazione	- DESTINAZIONE D'USO								
Servizi agricoli			V				1		
Servizi non agricoli			_		v	\vdash	++	-	-
Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (<u>^</u>		^		1		-
Negozi, bar, ristoranti		***********		+++	_		+++	-	+
Edificio inutilizzato Altro uso (***********	-	1			+++	\rightarrow	+
PIANTA Quadrangolare X X X Rettangolare X X X Articolata 3 2 1 NUMERO DI PIANI 3 2 1 STRUTTURA VERTICALE X X X X Mattoni X X X X X Pietra Cemento Armato Altro (1 <td></td> <td>************</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>+</td>		************	-		-		-	-	+
- PIANTA			\vdash	++	-	-	+	\rightarrow	+
Quadrangolare Rettangolare X <td>Altro uso ()</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Altro uso ()								
Quadrangolare Rettangolare X <td>DIANTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	DIANTA								
Rettangolare							T		
- NUMERO DI PIANI 3 2		***************************************	V	1	v		+++	-	+
- NUMERO DI PIANI 3 2		***************************************	^		^	-	++	\rightarrow	-
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (Articolata	***************************************							
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (NUMERO DI BIANI		2		2		11		
Mattoni	- NOMERO DI PIANI	***************************************	3		-				
Mattoni Pietra Cemento Armato Altro () - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	- STRUTTURA VERTICALE								
Pietra Cemento Armato Altro (7.000.000.000	X		х		TT		
Cemento Armato								\pm	\neg
Altro (+		
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (\vdash	+		$\overline{}$
A una falda	All o								
A una falda	- TIPOLOGIA DI COPERTUE	RA							
A due falde (capanna)							T		
A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X			X		X		\top		
Composta									
Altro ()									
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi								1	+
Coppi X X Tegole piane X X									
Coppi X X Tegole piane X X	- MATERIALE DI COPERTUI	RA							
Tegole piane			X		x T		TT		
			-		-		++	_	+
Aitro ()	Altro ()						++	+	+

Altana	IPOLOGICO/A	RCHITET	TONICO		
Abbaini					
Forre colombaia					
Terrazze/balconi					
Veranda	***************************************				
Portico/loggia					
Scala esterna					
Portale/porta morta	************	X			
Nicchie	************				
Comignoli					
Cornici/rilievi/decorazioni	************				
nfissi di pregio	************				
Aperture frangisole		X			
Altro					
FINITURE INVOLUCRO EST	ERNO				
ntonaco					
Struttura a vista		X	X		
Altro ()					
STATO DI CONSERVAZIONI	E				
Buono	***********	X	X		
Mediocre					
Cattivo					
CLASSIFICAZIONE AI SENS	I DELLA L.R.	47/78		 	
Restauro scientifico	A/1				
Restauro e risanam, conservativ	0;			 	
Tipo A	A/2A				
Tipo B	A/2B	X	X		
Ripristino tipologico					
Demolizione					
	ere				




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-



pozzo

CHEDA N. 4		
a Cantina	N.	
oponimo o Località: Casoni		
LEMENTI IDENTIFICATIVI E DI D	DESCRIZIONE GENERALE	
TIPOLOGIA INSEDIATIVA	=1	
=	<u>×</u>	9
Ad elementi congiunti A corte	=	
Edificio singolo	=	
Lamato singolo		
NUMERO DI EDIFICI COSTITUEN	TI L'AGGREGAZIONE 2	
OADATTEDI TIDOI COICI DEL : E	COOTELITION	
CARATTERI TIPOLOGICI DELLE Abitazione rurale	AR	
Fienile / stalla		
Barchessa	□ BA	
Forno	- F ₀	
7.77.77.77	BS NOTE: AR accorpate BS.	
Chiesa	T CH	
Villa		
Casa Padronale	T CP	
Oratorio	OR	
Altro	<u></u>	
Altro		
Altro		
AREA DI PERTINENZA		
Viale d'accesso		
Alberi d'alto fusto	╡	
	র	
Aia X Giardino	i i	
Pavimentazioni originarie	i i	
Recinzioni originarie		
Pozzo		
Fontana		
Altro		
Altro		

		AR FS	BA FO BS C	H VI CP	OR	
						[]
- EPOCA DI COSTRUZIONE						
Fino al 1800	***********					
Fino al 1900	***************************************	X	X			
Fino al 1945						
Dopo il 1945						
- DESTINAZIONE D'USO						
Abitazione						
Servizi agricoli						
Servizi non agricoli						
Laboratorio artigiano			-	+++		
Negozi, bar, ristoranti						
Edificio inutilizzato		X		+		
		<u> </u>	X			
Altro uso ()						
- PIANTA						
Quadrangolare			X			
Rettangolare		X				
Articolata						
- NUMERO DI PIANI		3	2			
- STRUTTURA VERTICALE						
Mattoni			X			
	*************	X				
Pietra	*************	\rightarrow				
Cemento Armato			\rightarrow	+		-
Altro ()	***************************************					
- TIPOLOGIA DI COPERTURA						
A una falda						
A due falde (capanna)			X			
A quattro falde (padiglione)		X				
Composta						
Altro ()						
MATERIALERICARRES						
- MATERIALE DI COPERTURA			T Tax T			
Coppi		X	X			
Tegole piane						
Altro ()						

ELEMENTI DI INTERESSE TI			_	DALL	BS	CH	VI	CP	OK	****	****	
ELEMENTI DI INTERESSE TI												
ELEMENTI DI INTERESSE TI												
ELEMENTI DI INTERESSE TI												
A Division in the Control of the Con	POLOGICO	RCHI	IEI	TON	CO						_	_
Altana				_	+						-	-
Abbaini				_	-						-	+
Torre colombaia	***********			_	-						_	_
Terrazze/balconi	***********				_							
Veranda												
Portico/loggia												
Scala esterna												
Portale/porta morta		X										
Nicchie												
Comignoli	************											
Cornici/rilievi/decorazioni												
Infissi di pregio												
Aperture frangisole	2000000000											
Altro												
										_		
FINITURE INVOLUCRO ESTE	ERNO											
Intonaco	***************************************											
Struttura a vista		X			X							\neg
Altro (\top						\neg	\top
STATO DI CONSERVAZIONE												
Buono												
Mediocre		X		_	+					\neg		+
Cattivo	***************************************	^		_	X		_				-	_
Cattivo					1						_	_
CLASSIFICAZIONE AI SENSI	DELLALD	47/78										
Restauro scientifico	A/1	4///0										_
Restauro e risanam, conservativo				_	-		_				-	_
	A/2A											_
Tipo A		V	-	-	X		-			-	-	+
Tipo B	A/28	X	-	-	1^		-			-	-	-
		\vdash	-	-	+					-	-	+
	22.0	\vdash		-	-		-			-	-	+
Recupero/risanamento aree libe	re			_	_		_				_	
Ripristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libe	re											




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



edifici di interesse



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -FS-

SCHEDA N. 5				
Via Nuova		N. 1493		
Toponimo o Località:		N. 1455		
roponinio o coodina.				
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	NE GENERA	LE	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA				
Ad elementi separati	X			
Ad elementi congiunti				
A corte				
Edificio singolo				
- NUMERO DI EDIFICI COST	TTUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2	
- CARATTERI TIPOLOGICI D	DELLE COSTRUZIO	ONI		
Abitazione rurale	X AR			
Fienile / stalla	X FS			
Barchessa	□ BA			
Forno	FO			
Bassocomodo	X BS	NOTE:	FS accorpato a BS.	
Chiesa	СН			
Villa	VI			
Casa Padronale	CP CP			
Oratorio	OR			
Altro				
Altro				
Altro				
- AREA DI PERTINENZA				
Viale d'accesso				
Alberi d'alto fusto				
Aia				
Giardino				
Pavimentazioni originarie				
Recinzioni originarie				
Pozzo				
Fontana				
Altro				
Altro				

SCHEDA 5 PAG.1

			AB	Ee	DA	EO	De /	- Lu	vn I	CD	20	-	$\overline{}$	_
			AR	FS	BA	ru	05	ы	VI	CP	JK			
- FP	OCA DI COSTRUZIONE													
	o al 1800		X	X						\neg	T	Т	\neg	
	o al 1900			^			_	+	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	+	\pm	+
	o al 1945					-	-	+	+	-	+	+	+	+
	po il 1945	**************				-	-	+	+	+	+	+	+	+
Du	po ii 1945			_		_	_	_	_	_	_	_	_	_
- DF	STINAZIONE D'USO													
	tazione					П	T	Т	Т	Т	Т	Т	\top	\top
	vizi agricoli					\forall		_	\rightarrow	_	_	\rightarrow	+	+
	vizi non agricoli	***************************************					_	_	\rightarrow	_	\rightarrow	\rightarrow	+	+
	oratorio artigiano					\rightarrow	_	+	-	+	+	\rightarrow	+	+
	gozi, bar, ristoranti	370000000000	-			\rightarrow	_	+	+	+	+	+	+	+
	ficio inutilizzato	***************************************	X	Х		\rightarrow	-	-	+	+	-	+	+	+
			^	^		-	-	+	+	-	+	+	+	+
Alti	ro uso ()						-		_	-				_
- PI	ANTA													
	adrangolare		X			Т		-	Т	Т		\neg	\neg	_
	tangolare		Ĥ	Х		+	+	+	\rightarrow	+	-	+	+	+
	icolata			^		\rightarrow	+	+	+	+	+	+	+	+
AIL	Colata			-		_	_	_	-	_	-	-		
NILI	MERO DI PIANI		3	2		_			_	_		_	_	_
- 140	MIERO DI PIANI		3	4	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
- ST	RUTTURA VERTICALE													
	ttoni		X	X				Т	Т	T	1	_	\neg	_
Pie			-			\dashv	+	+	+	+	+	+	+	+
	mento Armato					+	+	+	+	+	+	+	+	+
Altr						\rightarrow	+	+	-	+	+	+	+	+
CIU						_	_		-	_	-	-	_	-
_ TIE	POLOGIA DI COPERTURA													
	na falda					Т	T	T	T	\neg	Т	T	\neg	T
	ue falde (capanna)					_	\rightarrow	+	+	\forall	\pm	+	+	+
	uattro falde (padiglione)		X			-	+	+	+	+	+	+	+	+
			^	Х		+	+	+	+	+	+	+	+	+
	mposta			^		+	+	+	+	+	-	-	+	+
AIU	0 ()			_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
_ MA	TERIALE DI COPERTURA													
Cop			X	X			T	_	_		_	_	_	T
			^	^		-	+	+	-	-	+	+	-	+
	gole piane					-	+	+	+	+	+	+	+	+
Altr	ro ()													


Altana Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda										
Terrazze/balconi					+		_	+	+	
					+		\rightarrow	+	\vdash	\rightarrow
							\neg			\neg
					_		_		+	
Portico/loggia			Х							
Scala esterna					\top		\neg	\top	+	\neg
Portale/porta morta								\top		
Nicchie							$\overline{}$	\top		$\overline{}$
Comignoli				\rightarrow	$\overline{}$		\neg	_		$\overline{}$
Cornici/rilievi/decorazioni							\neg	\top		$\overline{}$
Infissi di pregio				\top	+					
Aperture frangisole				+					\Box	
Altro								_		
				_	_				_	_
FINITURE INVOLUCRO ESTER	NO									
Intonaco		X					\neg	T	П	
Struttura a vista			Х	\top					\Box	
Altro ()					+		\rightarrow	_	+	+
STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre		F			F		1	-	Н	1
Cattivo		X	Х	_	+-		\rightarrow	+	+	+
CLASSIFICAZIONE AI SENSI D Restauro scientifico	ELLA L.R. 4	47/78					I			
Restauro e risanam, conservativo:	1.021			_	_		_	_		_
Tipo A	A/2A	34	34	-	+		-	-		+
Tipo B	A/2B	X	Х	+	+		-	-		+
RIDDSTIDO TIDOTOGICO				-	+	-	+	-	\vdash	+
Ripristino tipologico										
Demolizione Recupero/risanamento aree libere									1 1	

AR FS BA FO BS CH VI CP OR

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS+BA-

Toponimo o Località: Casoni ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati X	
Ad elementi separati X	
Ad elementi separati X	
rie diditioni deligionii	
A corte	
Edificio singolo	
- NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE	2
- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI	
Abitazione rurale X AR	
Fienile / stalla X FS	
Barchessa X BA	
Forno FO	
Bassocomodo X BS	AR accorpato FS (edificio a corpi
Chiesa CH	congiunti).
Villa VI	BS accorpato BA.
Casa Padronale CP	
Oratorio OR .	
Altro	
Altro	
Altro	
- AREA DI PERTINENZA	
Viale d'accesso	
Alberi d'alto fusto	
Aia	
Giardino	
Pavimentazioni originarie	
Recinzioni originarie	
Pozzo	
Fontana	
Altro	
Altro	

_			_					_		_	_			_
			AR	FS	BA	FO	BS	CH	VI	CP	OR			
-	EPOCA DI COSTRUZIONE													
	Fino al 1800	***********												
	Fino al 1900						9							
	Fino al 1945		X				Х							
	Dopo il 1945													
	DESTINAZIONE D'USO													
	Abitazione		X											
	Servizi agricoli		X											
	Servizi non agricoli						X							
	Laboratorio artigiano													
	Negozi, bar, ristoranti													
	Edificio inutilizzato		\Box											
	Altro uso ()		\Box											
			_											
	PIANTA													
	Quadrangolare		X											
	Rettangolare	***************************************					X							
	Articolata		\Box											
			-											
	NUMERO DI PIANI		3				1							
	STRUTTURA VERTICALE													
	Mattoni		X				X							
	Pietra					\neg								
	Cemento Armato		\Box											
	Altro ()		\vdash											
		***************************************	-					-						
	TIPOLOGIA DI COPERTURA													
	A una falda													
	A due falde (capanna)		X				X							
	A quattro falde (padiglione)	***************************************			\neg									
	Composta		H											
	Altro ()		\vdash			\neg								
	MATERIALE DI COPERTURA													
٠			_	-	-	_		_	_	_				
•	Coppi		X				X							
•	Coppi Tegole piane		X	+	+	+	X	-			-	-	\dashv	

		AR	FS BA	FO B	SCH	VI	CP	OR			
ELEMENTI DI INTERESSE TI	POLOGICO/A	ARCHI	TETTO	NICO	,		_		_		_
Altana											
Abbaini	***************************************										
Torre colombaia	**********										
Terrazze/balconi	************										
Veranda	***********										
Portico/loggia					X						
Scala esterna	***************************************										
Portale/porta morta		X									
Nicchie											
Comignoli											
Cornici/rilievi/decorazioni											
Infissi di pregio											
Aperture frangisole		X									
Altro	************										
		19.11									
FINITURE INVOLUCRO ESTE	RNO	72-						39			
Intonaco											
Struttura a vista		X		1	X						
Altro ()											
STATO DI CONSERVAZIONE		,				_	_				
Buono	***********	X									_
Mediocre				X							
Cattivo		Ш									
CLASSIFICAZIONE AI SENSI	DELLALR	47/78									
Restauro scientifico	A/1										T
Restauro e risanam, conservativo											
Tipo A	A/2A										
Tipo B	A/2B	X		X					-		
Ripristino tipologico	7420	1		-	-				-	-	+
Demolizione			-		+				-	+	+
		\vdash	-		-				-	-	-
Recupero/risanamento aree libe	16	\Box							\perp	_	

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-

COMUNE DI RAVARINO - ZONE EXTRAURBANE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

SCHEDA N. 7			
Via Argini		N. 678	
Toponimo o Località: Fondo	Argini		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	NE CENEDA	E
ELEMENTIDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	NE GENERA	-C
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA			
Ad elementi separati	X		
Ad elementi congiunti			
A corte			
Edificio singolo			
NUMERO DI EDIFICI COST	ITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2
- CARATTERI TIPOLOGICI D	SELLE COSTRUZIO	NI	
Abitazione rurale	X AR	7141	
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	ВА		
Forno	FO		
Bassocomodo	X BS	NOTE:	AR accorpato FS (edificio a corp
Chiesa	СН		congiunti).
Villa	F v		
Casa Padronale	СР		
Oratorio	OR		
Altro	—		
Altro			
Altro	<u> </u>		
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto	H		
Aia	×		
Giardino	\Box		
Pavimentazioni originarie	П		
Recinzioni originarie	Ħ		
Pozzo	Ħ		
Fontana			
Altro	\equiv		
Altro	=		

(2906.xls r48/94)

■ EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 ■ DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (Г			AR FS BA FO BS CH VI CP OR
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane				
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane				
Fino al 1900	-			
Fino al 1945		Fino al 1800		
Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso ()		Fino al 1900		X
DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso () PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro () TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X		Fino al 1945	**************	
Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane		Dopo il 1945		
Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	_	DESTINAZIONE D'USO		
Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso ()	-			TX T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso ((1) (1) [1] [2] - [3] [3] [3] [4] [4] [4] [5] [4] [5] [4] [5] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6		
Edificio inutilizzato Altro uso (
PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane		40 3 44 7 12 3 3 13 4 4 5 13 4 3 4 5 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
- PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (
Quadrangolare Rettangolare X		Altio uso ()		
Rettangolare	-	PIANTA		
- NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro		Quadrangolare	***************************************	
- NUMERO DI PIANI 3		Rettangolare		X
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (Articolata		
- STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (
Mattoni Pietra Cemento Armato Altro	-	NUMERO DI PIANI		3
Mattoni Pietra Cemento Armato Altro				
Pietra Cemento Armato Altro	-	STRUTTURA VERTICALE		
Cemento Armato Altro (Mattoni		X
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane		Pietra		
- TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (Cemento Armato		
A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane		Altro ()		
A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	9.00	TIPOLOGIA DI COREPTURA		
A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	-			
A quattro falde (padiglione) Composta Altro () - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane				
Composta			***************************************	
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X X X X X X X X X X			*************	
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi				
Coppi X Tegole piane X		Altro ()		
Tegole piane	_	MATERIALE DI COPERTURA		
Tegole piane		Coppi		X
		Altro ()		


ELEMENTI DI INTERESSE TIP									
	OLOGICO/A	RCHITE	TTON	CO					
Altana				TT		T		TT	_
Abbaini									
Torre colombaia								\Box	
Terrazze/balconi								\Box	_
Veranda								\Box	_
Portico/loggia	***************************************	X						\Box	
Scala esterna					\neg			\forall	_
Portale/porta morta		X				\top		\forall	_
Nicchie								\Box	_
Comignoli									_
Cornici/rilievi/decorazioni									
Infissi di pregio									
Aperture frangisole									
Altro						\top		\Box	_
FINITURE INVOLUCRO ESTE	RNO								
Intonaco		X				1			Т
Struttura a vista									
Altro ()									
				-		_			
STATO DI CONSERVAZIONE									
Buono									
Mediocre		X							
Cattivo	.,								
CLASSIFICAZIONE AI SENSI I	DELLA L.R.	47/78							
Restauro scientifico	A/1								
Restauro e risanam, conservativo:						9.			
Tipo A	A/2A								
Тіро В	AJ2B	X							
Ripristino tipologico									
Demolizione									
_	9								
Recupero/risanamento aree libere						_			_




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



edifici di interesse



carattere tipologico -CP-



carattere tipologico - AR -

COMUNE DI RAVARINO - ZONE EXTRAURBANE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE


Via Argini Toponimo o Località: ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla Barchessa Ba Forno Fo Bassocomodo BS NOTE: AU di nuova costruzione. Chiesa CH AR e CP significativamente rimaneggiate. Casa Padronale Oratorio Oratorio Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	SCHEDA N. 8			
Toponimo o Località: ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati	Via Argini		N. 391	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati				
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati		0.000000000	= OFNEDA	
Ad elementi separati	ELEMENTI IDENTIFICATIVI E	DI DESCRIZION	E GENERAI	-E
Ad elementi separati	- TIPOLOGIA INSEDIATIVA			
Ad elementi conglunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa BA Forno FO Bassocomodo BS NOTE: AU di nuova costruzione. Chiesa CH AR e CP significativamente rimavigila VI negglate. Casa Padronale Oratorio OR Altro Algiardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro Altro Correction Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro Altro		X		
Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla Barchessa BA Forno Bassocomodo Chiesa CH VI Casa Padronale VIII Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Ala Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Aila Giardino Pavimentazioni originarie Pozzo Fontana Altro	Ad elementi congiunti			
- NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE 3 - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale	A corte			
- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale	Edificio singolo			
Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa BaA Forno Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Ale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro Altro Altro Altro Altro Aia Aia Giardino Pavimentazioni originarie Pozzo Fontana Altro	- NUMERO DI EDIFICI COSTITU	UENTI L'AGGREG	AZIONE	3
Fienile / stalla	- CARATTERI TIPOLOGICI DEI	LLE COSTRUZION	11	
Barchessa BA Forno PO Bassocomodo BS NOTE: AU di nuova costruzione. Chiesa CH AR e CP significativamente rima- neggiate. Casa Padronale X CP Oratorio OR Altro autorimessa X AU Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino X Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana X Altro	Abitazione rurale	X AR		
Forno Bassocomodo Chiesa CH Villa VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Alla Giardino Pavimentazioni originarie Pozzo Fontana Altro	Fienile / stalla	FS		
Bassocomodo Chiesa CH AR e CP significativamente rima- reggiate. Casa Padronale Casa Padronale Creatorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Ala Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro BS NOTE: AU di nuova costruzione. AR e CP significativamente rima- neggiate. AR a CP signific	Barchessa	BA		
Chiesa	Forno	FO		
Villa VI neggiate. Casa Padronale X CP Oratorio OR	Bassocomodo	BS	NOTE:	AU di nuova costruzione.
Casa Padronale Oratorio Altro autorimessa X AU Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro X CP OR AU AU AU AU AU AU AU AU AI Altro AI Altro AI Altro AI Altro AI Altro AI AI AI AI AI AI AI AI AI A	Chiesa	CH		AR e CP significativamente rima-
Oratorio OR Altro X Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino X Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana X Altro	Villa	VI		neggiate.
Altro autorimessa X AU Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Casa Padronale	X CP		
Altro	Oratorio	OR		
AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro autorimessa	X AU		
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro			·
Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro			
Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	- AREA DI PERTINENZA			
Aia Giardino X Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana X Altro	Viale d'accesso			
Giardino X Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana X Altro —	Alberi d'alto fusto			
Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Aia			
Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Giardino	X		
Pozzo Fontana X Altro	Pavimentazioni originarie			
Fontana X Altro	Recinzioni originarie			
Altro	Pozzo			
	Fontana	X		
Altro	Altro			
	Altro			


		AR FS BA FO BS CH VI CP OR
- EPOCA DI COSTRUZIONE		
Fino al 1800		
Fino al 1900	***********	X
Fino al 1945		
Dopo il 1945		
- DESTINAZIONE D'USO		
Abitazione		X
Servizi agricoli		
Servizi non agricoli		
Laboratorio artigiano		
Negozi, bar, ristoranti		
Edificio inutilizzato		
Altro uso ()		
- PIANTA		WARTER STORES AND THE
Quadrangolare	***************************************	X
Rettangolare		
Articolata	***************************************	
- NUMERO DI PIANI		3
- STRUTTURA VERTICALE		
Mattoni		
Pietra	*********	
Cemento Armato		
	4401000000	
Altro ()	***************************************	
- TIPOLOGIA DI COPERTURA	4	
A una falda	***************************************	
A due falde (capanna)		
A quattro falde (padiglione)	***************************************	X
Composta	***************************************	
Altro ()		
- MATERIALE DI COPERTURA	A	
Coppi		
Tegole piane		
Altro ()		

		AR	SBA	FO	BS CH	VI	CP	OR			
ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOLOGICOIA	ARCHIT	ETTO	NIC	0						
Altana											
Abbaini											
Torre colombaia	***************************************										Т
Terrazze/balconi											
Veranda	***************************************										†
Portico/loggia	***************************************						X				$^{-}$
Scala esterna							X				\top
Portale/porta morta	***************************************					T			\neg	\top	†
Nicchie	***************************************					-			\neg		
Comignoli						\vdash			\neg		+
Cornici/rilievi/decorazioni						+	Х		\neg		+
Infissi di pregio							-,				
Aperture frangisole									_		
Altro						-			_		+
r 1100 W	***************************************										
FINITURE INVOLUCRO ES	STERNO	03_775									
Intonaco							Х				
Struttura a vista	***************************************										
Altro ()											
STATO DI CONSERVAZIO	NE										
Buono							Х				Т
Mediocre	***************************************		_		_		^.		_	_	
Cattivo			-		_	-			-	_	+
Cattivo	***************************************		_			_			_	_	_
CLASSIFICAZIONE AI SEN	NSI DELLA L.R.	47/78									
Restauro scientifico	A/1										
Restauro e risanam, conserva	tivo:			496							
Tipo A	A/2A										
Tipo B	A/28						Х				
Ripristino tipologico		1									
Demolizione				_		_		_			




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO



carattere tipologico -OR-

SCHEDA N. 9				
Via Guazzatora Toponimo o Località:		N.		
ELEMENTI IDENTIFICATIV	E DI DESCRIZION	NE GENERA	LE	
TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COST CARATTERI TIPOLOGICI DA Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno Bassocomodo			1 Oratorio della	Madonna della
Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Viale d'accesso	CH VI CP OR		Cavazzona.	
Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro				


SCHEDA 9 PAG.1

		AR FS BA FO BS CH VI CP OR
- EPOCA DI COSTRUZIONE		
Fino al 1800		X
Fino al 1900		
Fino al 1945		
Dopo il 1945		
- DESTINAZIONE D'USO		
Abitazione		
Servizi agricoli		
Servizi non agricoli		
Laboratorio artigiano		
Negozi, bar, ristoranti		
Edificio inutilizzato		
Altro uso ()		
- PIANTA		
Quadrangolare		
Rettangolare		X
Articolata		
- NUMERO DI PIANI		1
- STRUTTURA VERTICALE		
Mattoni		
Pietra		
Cemento Armato	************	
Altro ()	***************************************	
A C		
- TIPOLOGIA DI COPERTURA		
A una falda		
A due falde (capanna)		X
A quattro falde (padiglione)		
Composta		
Altro ()		
- MATERIALE DI COPERTURA		
Coppi		
Tegole piane		
Altro ()		

DI INTERESSE paia coni a a morta /decorazioni pio gisole	TIPOLOGICO/A	RCHITET	TONICO		X	
paia coni a a morta /decorazioni		RCHITET	TONICO		X	
paia coni a a morta /decorazioni		RCHITET	TONICO		X	
coni a a morta //decorazioni					X	
coni a a morta //decorazioni					X	
coni a a morta //decorazioni					X	
a morta morta //decorazioni					X	
morta //decorazioni io					X	
morta //decorazioni io					X	
morta /decorazioni io						
/decorazioni						
io	*************					
io						
io						
					X	
nisole	***********					
o campanile)	*************				X	
NVOLUCRO ES	TERNO					
	3411111111111111				X	
sta						

CONSERVAZION	NE					
					X	
AZIONE ALSEN	SIDELLALR	17/78				
	A/1				X	
	A/2A					
	A/2B					
pologico						
	bere					
	AZIONE AI SENS	AZIONE AI SENSI DELLA L.R. 4 entifico A/1 sanam. conservativo: A/2A A/2B	AZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 entifico A/1 Sanam. conservativo: A/2A A/2B pologico	AZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 entifico A/1 Sanam. conservativo: A/2A A/2B pologico	AZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 entifico A/1 Sanam. conservativo: A/2A A/2B pologico	AZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 entifico A/1 X sanam. conservativo: A/2A A/2B Dologico


RIFERIMENTI CARTOGRAFICI




STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -CP-



carattere tipologico -FS-



carattere tipologico -BS-

SCHEDA N. 10				
Via Vandini		N. 1511		
Toponimo o Località: Case Mo	ntanari	11. 1011		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E	DI DESCRIZIO	NE GENERALE		
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA				
Ad elementi separati	X			
Ad elementi congiunti				
A corte				
Edificio singolo				
- NUMERO DI EDIFICI COSTIT	UENTI L'AGGRE	GAZIONE	3	
0.10.177701.71001.00101.7				
 CARATTERI TIPOLOGICI DE Abitazione rurale 	AR AR	INI		
Fienile / stalla	X FS			
Barchessa	BA			
Forno	FO			
Bassocomodo	X BS	NOTE:		
Chiesa	СН			
Villa	□ vi			
Casa Padronale	X CP			
Oratorio	OR			
Altro	<u> </u>	_		
Altro				
Altro				
AREA DI REDTINISATA				
 AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso 				
Alberi d'alto fusto	X			
Aia	X			
Giardino				
Pavimentazioni originarie				
Recinzioni originarie				
Pozzo	X			
Fontana				
Altro				
Altro				
	1707			

		AR	FS	ВА	FO	BS	СН	VI	СР	OR			
EPOCA DI COSTRUZIONE													
Fino al 1800									X				
Fino al 1900			X			Х							
Fino al 1945													
Dopo il 1945													
DESTINAZIONE D'USO													
Abitazione									Х		\neg		
Servizi agricoli			X			Х					\neg		
Servizi non agricoli													
Laboratorio artigiano											\neg		
Negozi, bar, ristoranti	*************												
Edificio inutilizzato											П		
Altro uso ()													
PIANTA													
Quadrangolare									Х		\neg		
Rettangolare			Х			Х					\neg		
Articolata													
NUMERO DI PIANI			2			1			2			I	
STRUTTURA VERTICALE													
Mattoni	***************************************	X	Х			X					T	\top	
Pietra		-	-								\neg	\top	
Cemento Armato											\forall	\pm	
Altro ()													
TIPOLOGIA DI COPERTURA													
A una falda											Т	\neg	T
A due falde (capanna)			Х			Х					\rightarrow	+	
A quattro falde (padiglione)			-			-					\forall	+	
Composta									Х		+	_	
Altro ()									^				
MATERIALE DI COPERTURA													
			X			х			Х		_		
Coppi Tegole piane			Λ		-	^		-	^	+	+	-	
	***********				+	-				-	+	+	+-
Altro ()	***********					_							

		AR	FS B	A FO	BS	СН	VI	CP	OR			
ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOL OGICOV	DCHI	TETT	ONIC	0							
Altana			1211	OIVIC	$\tilde{\Box}$							Т
Abbaini				+							\rightarrow	+
Torre colombaia			_	+	\vdash		\neg	Х			\rightarrow	+
Terrazze/balconi	************			+		\dashv	\dashv	/5			_	+
Veranda	**********			+							+	+
Portico/loggia	***********			_				_			+	+
Scala esterna			-	+		-	-	Х		-	+	+
	*************		-	+			\rightarrow	^			-	+
Portale/porta morta Nicchie	***************************************		-	+		-	-	_			+	+
	***************************************	-	-	-		-	-	_		-	-	+
Comignoli	***************************************		-	-		_	-			-	+	+
Cornici/rillevi/decorazioni	**********		_	+			-	Х			+	+
Infissi di pregio	***********		-	-		-	-	_		-	-	+
Aperture frangisole			-	-		-	\dashv	_		-	-	+
Altro						_	_			_		_
FINITURE INVOLUCRO EST	ERNO											
Intonaco							П	Х			\neg	Т
Struttura a vista			X	_	Х	\rightarrow	\exists	X			_	+
Altro (^	+	^	\dashv	\dashv	^		\rightarrow	+	+
			_									-
STATO DI CONSERVAZION	E											
Buono								Х				
Mediocre			X		X		П					
Cattivo												
OL A COLEIO A ZIONE AL CENO		47/70										
CLASSIFICAZIONE AI SENS		4///8					-					_
Restauro scientifico	A/1		_			_	_			_	1	_
Restauro e risanam, conservativ			-	_		_	-	_		-		_
Tipo A	A/2A			-		-	-			-	-	+
Tipo B	A/28		X	-	X	-	-	Х		-	+	+
Ripristino tipologico		-	_	-		_	_			-	-	+
Demolizione				-			_				_	-
Recupero/risanamento aree lib	ere											

M° SO

n. 68 - Via Vandini, località "La Stoffa", n.c. 1511, cat: F.21, M.13, prop: Ferrari Dante.

"Palazzo della Stoffa" - Casino di origine cinquecentesca costruito dagli Stoffi, eminente famiglia modenese, sui vasti fondi che qui possedevano e che dettero alla zona il toponimo.

Dagli Stoffi passò ai Rangoni alla fine del secolo XVIIIº, poi ai Montanari nel secolo scorso, indi agli attuali pro= prietari in questi ultimi anni.

E' strutturato su due piani con torre angolare che gli conferisce la tipologia di "casa-torre".

E' stato recentemente manomesso, ma conserva ancora mol= ti dei suoi caratteri originari.

All'interno si aprono le camere su di una suggestiva e vasta loggia, purtroppo recentemente accorciata, dalla notevole e robusta travatura originaria in legno.

La torre, a base quadrata, nella parte superiore è ingen= tilita da un cordon a tre ordini di mattoni gradualmente rilevati.

Classificazione proposta: B 1.

n. 69 - Via Guazzatora, località "La Cavazzona", cat: F.20, M.34, prop: Rangoni Macchiavelli Claudio. Oratorio della "Madonna della Cavazzona".

Innalzato dai Rangoni nel 1722, è un piccolo gioiello di

castigato barocco.

Consta di una semplice, ma graziosa cella, che fa corpo con l'antistante portico sostenuto da due pilastri ango= lari quadrati cui s'inseriscono due colonne cilindriche, e da due opposte mezze colonne quadrate: il tutto coperto da bella ed ampia vela quadrata.


Il portico poggia e fa coprpo unico su di un ponte coevo in mattoni posto su di un antico ramo della fossa Rangona. Gli occhi di bue della facciata, le finte arcate dei fianchi, le modanature dell'arco anteriore e del sovra= stante fronte ed il campaniletto a vela danno armonia a questo leggiadro edificio, gentile insieme di linee e di volumi.

Classificazione proposta: B 1.

n. 70 - Via Zamberlane, n.c. 138, cat: F.26, M.262, prop: Carafoli Domenico


e n. 71 - Via Zamberlane, n.c.238,240,244,246,248, cat: F.26, M.241, prop: Cioni, Setti, Frabetto, Napoletano. "Le Zamberlane" - Case costruite dagli Zamberlani detti Carafoli, in parte rovinate in questi ultimi tempi. Quelle da noi evidenziate conservano ancora gli aspetti originari, specialmente nelle porte ad arco con chiave e finti capitelli, semplici lunotti in ferro battuto ad ele= menti incrociati, finestrelle con davanzali rilevati. In esse Gabriel Zamberlani il 14 novembre del 1486 otten= ne dai Rangoni di condurre osteria ed ospizio dietro regalia di un anello d'oro all'anno, ospizio ancora funzionante nel

1608. Classificazione proposta: B 1.




n. 68 Palazzo Stoffi

n. 69 Madonna della Cavazzona





RIFERIMENTI CARTOGRAFICI




STRALCIO C.T.R. (1994)

edifici di interesse



carattere tipologico -BS-



carattere tipologico -AR+FS

SCHEDA N. 11			
Via Vandini		N. 1327	
Toponimo o Località:			
ELEMENTI IDENTIFICAT	IVI E DI DESCRIZIO	NE CENEDA	1 F
	IVI E DI DESCRIZIO	NE GENERA	LE.
- TIPOLOGIA INSEDIATIV	A		
Ad elementi separati	X		
Ad elementi congiunti			
A corte			
Edificio singolo			
- NUMERO DI EDIFICI CO	STITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	3
- CARATTERI TIPOLOGIO	DELLE COSTRUZIO	INC	
Abitazione rurale	X AR		
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	X BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	X BS	NOTE:	AR accorpato FS (edificio a corpi
Chiesa	СН		congiunti).
Villa	□ VI		BA di recente costruzione.
Casa Padronale	СР		
Oratorio	OR		
Altro			<u> </u>
Altro			
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto			
Aia			
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo	X		
Fontana			
Altro			
Altro			

		AR FS E	BA FO BS C	H VI CP	OR	
- EPOCA DI COSTRUZIONE						
Fino al 1800	************					
Fino al 1900	***************************************	X	X			+
Fino al 1945						
Dopo il 1945						
DESTINAZIONE D'USO						
Abitazione		X			TT	TTT
Servizi agricoli		X	X		-	+
Servizi non agricoli	***************************************	<u> </u>	1 1			+
Laboratorio artigiano	***************************************					+++
Negozi, bar, ristoranti				+		+++
Edificio inutilizzato				+++	-	+++
Altro uso ()						+
PIANTA						
Quadrangolare	***********		X			
Rettangolare	***************************************	X				
Articolata						
NUMERO DI PIANI		3	1			
STRUTTURA VERTICALE						
Mattoni		X	X	ПП		
Pietra		^	1 1	1		-
Cemento Armato	***************************************			+		+++
Altro ()	***************************************	-	-	+	-	-
Aillo ()				1		
TIPOLOGIA DI COPERTURA	A					
A una falda						
A due falde (capanna)	***********	X	X			
A quattro falde (padiglione)	***********					
Composta	***************************************					
Altro ()						
MATERIALE DI COPERTUR	A					
Соррі		X	X	ПТ		
Tegole piane		A	11		_	
Altro ()	************				_	

Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna									
Abbaini Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta									
Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna	***************************************					H			
Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna	*************		#			\forall	+	+	
Veranda Portico/loggia Scala esterna	***********		+						
Scala esterna							-	+	-
Scala esterna				X	-	\vdash	-	++	-
				1^	-	-	-	+	+
	***************************************	X	_	+	-	+	-	++	-
Nicchie		1		+	+	\vdash	-	+	+
Comignoli	***************************************			+	-	\vdash	+	-	+
Cornici/rilievi/decorazioni	***************************************			++	+	-	-	-	+
Infissi di pregio			_	++	-	\vdash	-	+	+
Aperture frangisole	**************		++-	++	-	-	-	-	-
Altro (timpano e colonne)			++	X	-		-	-	+
(entraine)				^					
FINITURE INVOLUCRO ESTER	NO								
Intonaco				Т	_				_
Struttura a vista		X	++-	X	+	-	-		-
Altro ()	***************************************	^	-	1	-	-	-		+
	*************			-					
STATO DI CONSERVAZIONE									
Buono	******************			П					
Mediocre		X	_	X	_	-	-		-
Cattivo		1		1	_	-	+		
7.750.00				-					
CLASSIFICAZIONE AI SENSI D	ELLA L.R. 4	17/78							
Restauro scientifico	A/1					_			
Restauro e risanam, conservativo:									
	A/2A								
		X		X		_			+
	,,,,,	<u> </u>		^		_	+		+
					_	+	+	-	+
		\vdash				-	_	-	-
The second secon						_	_		\perp
Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libere	A/2A A/2B	X		X					

- 44

n. 63 - Via Vaccara, n.c.: non censita, cat: F.21, M.43, prop: Parmeggiani Walter.

La "Vaccara nuova" - Armonioso edificio rusticale co= struito dai Rangoni nel secolo XVIIIº sull'omonima pos=

Non ha subito alterazioni.

Di notevole eleganza è il sovrapporta in ferro battuto dell'ingresso.

Classificazione proposta: B 2.

n. 64 - Via Vaccara, località "Le Schivardelle", n.c.: non censita, cat: F.17, M.47, prop: Montanari Reggiani Massimiliano.

Stalla -tezza della possessione omonima.

Dell'antico complesso secentesco ormai in rovina, si salva questa costruzione dalle belle linee architetto= niche basata su pilastri a coppie tra i quali si apro= no i tre ampli fornici del porticato con gli archi a pieno centro.

Classificazione proposta: A 2.

n. 65 - Via Vandini, località "La Stoffa", n.c. 1644, cat: F.21, M.30 - Prop: Bonucchi Amerigo.

Sobria, ma elegante ed armoniosa casa padronale, strutturata con perfetta simmetria su due piani più granaio, con loggia centrale, davanzali rilevati in mattoni.

Porta centrale ad arco con grazioso lunotto in ferro battuto.

Classificazione proposta: A 2.

n. 66 - Via Vandini, località "La Stoffa", n.c.: non censita, cat: F.21, M.35, prop.?
"La Stopazzara" - Rustica casa di miniproprietari e di "bracenti".

Regolare ed armonica nelle forme, con interessanti are chitravi in legno, finestre ad un battente, tradizionale e ben conservato finestrone da granzio.

Un ampio arco a tutto sesto, in mattoni, centra la parte inferiore dell'edificio nel lato ovest e riporta ad epoca assai antica, forse nel quattrocento, la sua origine. Classificazione proposta: B 2.


Nº 11

n. 67 - Via Vandini, n.c. 1327, cat: F.21, M. 117 e 119, prop: Reggiani Ermanno.

Casa-stalla a schiera, prototipo della tipologia in auge nel secolo scorso, con ampio porticato ad arco ribassato che divide i due settori.

Porte, finestre e finestrini, tanto veri che finti, sono incorniciati da semplice modanatura dipinta che dona un certo decoro a tutto l'edificio.

Singolare ed unico è il portichetto al quale il fronton= cino e le colonnette danno un vago sapore toscanico. Classificazione proposta: A 2.




n. 66 - Ia Stopazzara




n. 67 - Casa-stalla a schiera Reggiani


RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -BS-



forno -FO-

SCHEDA N. 12				
Via Vaccara		N. 700		
Toponimo o Località: Vacca	ra di Ravarino	N. 720		
Carpanian a manning page	na arriaranno			
ELEMENTI IDENTIFICATIV	/I E DI DESCRIZIO	NE GENERA	LE	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA				
Ad elementi separati	X			
Ad elementi congiunti				
A corte				
Edificio singolo				
- NUMERO DI EDIFICI COS	TITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2	
- CARATTERI TIPOLOGICI	DELLE COSTRUZIO	ONI		
Abitazione rurale	X AR			
Fienile / stalla	FS			
Barchessa	X BA			
Forno	X FO			
Bassocomodo	X BA X FO X BS	NOTE:	BS accorpato BA.	
Chiesa	CH			
Villa	VI			
Casa Padronale	CP			
Oratorio	OR			
Altro				
Altro	****			
Altro				
- AREA DI PERTINENZA				
Viale d'accesso				
Alberi d'alto fusto				
Aia	X			
Giardino				
Pavimentazioni originarie				
Recinzioni originarie				
Pozzo				
Fontana				
Altro				
Altro				

		AR FS	BA FO B	S CH V	CPOR		
- EPOCA DI COSTRUZIONE							
Fino al 1800				TT			
Fino al 1900							
Fino al 1945	711111111111111	X	X				
Dopo il 1945							
DESTINAZIONE D'USO							
Abitazione	*************				T		
Servizi agricoli							
Servizi non agricoli	*****************						
Laboratorio artigiano							
Negozi, bar, ristoranti	***************************************						
Edificio inutilizzato		X	X				
Altro uso ()							
PIANTA							
Quadrangolare		X					
Rettangolare		-	X	-		-	+
Articolata	***************************************	-	^	-		-	+
Alticolata							
NUMERO DI PIANI		3	1				
STRUTTURA VERTICALE							
Mattoni		X	X				
Pietra	***********						
Cemento Armato	1000111111111						\neg
Altro ()							
TIPOLOGIA DI COPERTURA							
A una falda							\neg
A due falde (capanna)		X	X				+
A quattro falde (padiglione)							+
Composta	*************						+
Altro ()							
MATERIALE DI COPERTURA	1						
WALL DI GOLFILIONA	3						
Conni		Y	Y				
Coppi Tegole piane		X	X			-	+

		AR	FS	BAFO	BS	CH /	/I CI	POR			
				4.5							
ELEMENTI DI INTERESSE TI											
ELEMENTI DI INTERESSE TI Altana	POLOGICO	RCHI	TET	TONIC	0	_	_	_	_	_	
Abbaini	************	\vdash	-	-		-	+				_
Torre colombaia	***************************************		-	-	\vdash	+	_	-			
	***********		_	_		_	_				
Terrazze/balconi	***********		_				_				
Veranda	***********		_				\perp				
Portico/loggia	***********										
Scala esterna	***********										
Portale/porta morta		X									
Nicchie	***************************************										
Comignoli											
Comici/rilievi/decorazioni	***************************************										
Infissi di pregio											
Aperture frangisole	*************										
Altro	*************										
FINITURE INVOLUCRO ESTE	RNO										
Intonaco		X								Т	T
Struttura a vista	***************************************			X						\neg	
Altro ()											
STATO DI CONSERVAZIONE											
Buono		П	T	T	T		T	П	T	T	
Mediocre	*************	\Box	\top	+	\rightarrow	_	+	\vdash	\rightarrow	+	+
Cattivo		Х		X					\exists	\pm	
CLASSIFICAZIONE AI SENSI	DELLA L.R. 4	7/78									
CLASSIFICAZIONE AI SENSI I		7/78	_		_	\top	Т	П	_	_	
Restauro scientifico	A/1	7/78	I	П					I	I	
	A/1	7/78		П		_			I	I	
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A	A/1 : A/2A	7/78	 	I X	 	I			I	I	_
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B	A/1	17/78	 	X	 				 	 	
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico	A/1 : A/2A	7/78 		X						 	
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione	A/2A A/2B			X							
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione Recupero/risanamento aree libero	A/1 A/2A A/2B	7/78		X							
Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione	A/2A A/2B	X		X							

n. 60 - Via Argini, località "La Bocchetta", n.c. 1285 (A-H), cat: F.26, M.136, proprietari: Pignatti, Grana, Vescovini, Secchia, Rinaldi, Magni. Case padronali dei Montanari a schiera. Le manomissioni subite, ed ancora in corso, non hanno alterato l'aspetto della loro origine secentesca. Costruite su due piani più il granaio, portano ancora gli ampi archi dei portoni delle logge inferiori. I davanzali rilevati in mattoni muovono la lunga fac=

La parte occidentale, trasformata in tempi recenti in stalla (peraltro non più usata), reca ancora un bel por= tale con l'arco a tutto sesto scandite dalla chiave di volta e dai finti capitelli.

Classificazione proposta: B 2.

Model n. 61 - Via Vaccara, località "alla Vaccara", n.c.720, cat: F. 17, M. 74, prop: Marchi Nestere. Originale antico forno totalmente integro. Interessenti la cupola della camera di cottura in mat= toni crudi, gli architravi e le trabeazioni in legno: unico esempio rimasto nel nostro territorio. Classificazione proposta: B 1.

> n. 62 - Via Vaccara, località "alla Vaccara", n.c.806,808, cat: F. 17, M. 61, 66, 68, 160, prop: Paganini Elisa. Villa del Cardinal Vaccari - Complesso edilizio notevo= le per arte e per storia, formato dalla villa, dallo splendido cancello e dai rustici.

La villa, di origini cinquecentesche, appartenuta (se= condo la storico secentesco Vedriani) al cardinale ra= varinese Ercole Vaccari, è troppo nota per esigere de= scrizioni particolari in questi cenni.


L'attuale proprietaria vi ha eseguito un prudente restauro. Il bellissimo ed elegante cancello, che già appare tal quale in un disegno del perito Vaini del 1752 e posto per= fettamente al centro della fronte della villa, nel secolo scorso fu spostato, con ricostruzione fedele, nel luogo attuale.

Il grande rustico s'accompagna alla villa con propria fisionomia e con sufficiente dignità.


Un grande parco dai maestosi alberi secolari, abbattuti nell'immediato dopoguerra, circondava il complesso.

Classificazioni proposte:

per la villa e per il cancello: B 1 per gli edifizi rusticali: A 2.



n. 61 - Forno agreste alla Vaccara



n. 62 - Villa del Cardinal Vaccari (1540-1624)

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI






caratteri tipologici -CP-



caratteri tipologici -AR-



caratteri tipologici -CP-



FONTANA

SCHEDA N. 13				
Via Vaccara		N. 306		
Toponimo o Località: Vaccara	di Ravarino	14, 000		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI I	E DI DESCRIZIO	NE GENERALE		
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA				
Ad elementi separati	×			
Ad elementi congiunti	\vdash			
A corte	H			
Edificio singolo				
- NUMERO DI EDIFICI COSTIT	TUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2	
- CARATTERI TIPOLOGICI DE		IN		
Abitazione rurale	X AR			
Fienile / stalla	FS			
Barchessa	BA 50			
Forno Bassocomodo	FO	NOTE		
	BS	NOTE: _		
Chiesa	CH	_		
Villa	VI VI	_		
Casa Padronale	X CP	_		
Oratorio	OR	_		
Altro		_		
Altro		_		
Altro				
- AREA DI PERTINENZA				
Viale d'accesso				
Alberi d'alto fusto	X			
Ala				
Giardino	X			
Pavimentazioni originarie				
Recinzioni originarie	X			
Pozzo				
Fontana	X			
Altro				
Altro				

		AR FS	BA FO BS	CH VI CF	OR	
					1	
- EPOCA DI COSTRUZIONE						
Fino al 1800		X		X		
Fino al 1900	************					
Fino al 1945						
Dopo il 1945						
- DESTINAZIONE D'USO						
Abitazione		X		l X		
Servizi agricoli	***************************************					
Servizi non agricoli	***************************************	X				
Laboratorio artigiano						
Negozi, bar, ristoranti						
Edificio inutilizzato						
Altro uso ()		H				

- PIANTA						
Quadrangolare		ПТ			TIT	
Rettangolare						
Articolata		X		X		
				1000		
NUMERO DI PIANI	************	3		3		
- STRUTTURA VERTICALE						
Mattoni		X		ΙX		
Pietra		A		110	+	
Cemento Armato	***************************************			-		_
Altro (-	
Aitto	*************					
- TIPOLOGIA DI COPERTURA	Д					
A una falda	*************					
A due falde (capanna)	***********					
A quattro falde (padiglione)	**********					
Composta		X		X		
Altro ()	***************************************					
- MATERIALE DI COPERTUR	Δ					
Coppi		X		TX		
Tegole piane	***************************************			++^		
				-		+
Altro ()						

		AR	FS	BAI	FOE	SCH	VI	CP	OR			
ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOLOGICO/A	RCHI	TET	TON	IICO							
Altana	***************************************							X				
Abbaini												Т
Torre colombaia								X				Т
Terrazze/balconi	************											Т
Veranda												Т
Portico/loggia								X				\top
Scala esterna	***************************************											\top
Portale/porta morta												\top
Nicchie	*************			\neg							\top	†
Comignoli				\neg	\perp			Х				$^{+}$
Cornici/rilievi/decorazioni			\neg	\neg	\top			Х		\neg		+
Infissi di pregio				\top						+		+
Aperture frangisole										+		+
Altro (orologio)								Х		+	+	+
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					_					-		_
FINITURE INVOLUCRO EST	TERNO											
Intonaco		X		Т				Х			\top	T
Struttura a vista	***************************************	\ \ \	\rightarrow	+	-	+		^	-	-	+	+
Altro (\vdash	-	+	+	1		-	-	+	+	+
A110	***************************************		_	-	_			_	-	_	-	+
STATO DI CONSERVAZION	IF.											
Buono		X		\neg				Х		_		Т
Mediocre		<u>^</u>	-	-	+	+		^	-	+	+	+
Cattivo		\vdash	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Cattivo			-	_	_				_		_	_
CLASSIFICAZIONE AI SENS	SIDELLALD	17/70										
Restauro scientifico	A/1	*///0	\neg		_			X	_	_	_	_
Restauro e risanam, conservativ				-	-		_	^	-	_		-
	VO. A/2A		-	-	-			-	_	-	_	_
Tipo A	A/2B	V	-	-	+	+-	-	-	-	+	+	+
Tipo B	AV2B	X	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+
Ripristino tipologico		\vdash	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Demolizione		\vdash	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+
Recupero/risanamento aree lib	pere		_		_							
	0	sserva	zion	i: _								
DATA 24/11/94	_											

n. 60 - Via Argini, località "La Bocchetta", n.c.
1285 (A-H), cat: F.26, M.136, proprietari:
Pignatti, Grana, Vescovini, Secchia, Rinaldi, Magni.
Case padrenali dei Montanari a schiera.
Le manomissioni subite, ed ancora in corso, non hanno
alterato l'aspetto della lero origine secentesca.
Costruite su due piani più il granaio, portano ancora
gli ampi archi dei portoni delle logge inferiori.
I davanzali rilevati in mattoni muovono la lunga face
ciata.

La parte occidentale, trasformata in tempi recenti in stalla (peraltro non più usata), reca ancora un bel por= tale con l'arco a tutto sesto scandito dalla chiave di volta e dai finti capitelli.

Classificazione proposta: B 2.

n. 61 - Via Vaccara, località "alla Vaccara", n.c.720, cat: F.17, M.74, prop: Marchi Nestere.

Originale antico forno totalmente integro.

Interessanti la cupola della camera di cottura in matetoni crudi, gli architravi e le trabeazioni in legno: unico esempio rimasto nel nostro territorio.

Classificazione proposta: B 1.

n. 62 - Via Vaccara, località "alla Vaccara", n.c.806,808, cat: F.17, M.61,66,68,160, prop: Paganini Elisa.

Villa del Cardinal Vaccari - Complesso edilizio notevo= le per arte e per storia, formato dalla villa, dallo splendido cancello e dai rustici.


La villa, di origini cinquecentesche, appartenuta (secondo la storico secentesco Vedriani) al cardinale ravarinese Ercole Vaccari, è troppo nota per esigere descrizioni particolari in questi cenni.

L'attuale proprietaria vi ha eseguito un prudente restauro. Il bellissimo ed elegante cancello, che già appare tal quale in un disegno del perito Vaini del 1752 e posto pere fettamente al centro della fronte della villa, nel secolo scorso fu spostato, con ricostruzione fedele, nel luogo attuale.

Il grande rustico s'accompagna alla villa con propria fisionomia e con sufficiente dignità.

Un grande parco dai maestosi alberi secolari, abbattuti nell'immediato dopoguerra, circondava il complesso. Classificazioni proposte:

per la villa e per il cancello: B 1 per gli edifizi rusticali: A 2.



n. 61 - Forno agreste alla Vaccara



n. 62 - Villa del Cardinal Vaccari (1540-1624)



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -AR+FS-



carattere tipologico -BS-

SCHEDA N. 14	
Via Muzzioli	N. 1502
Toponimo o Località: Rami	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E D	DI DESCRIZIONE GENERALE
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA	
Ad elementi separati	X
Ad elementi congiunti	
A corte	
Edifício singolo	
- NUMERO DI EDIFICI COSTITUE	ENTI L'AGGREGAZIONE 2
- CARATTERI TIPOLOGICI DELL	E COSTRUZIONI
Abitazione rurale	X AR
Fienile / stalla	X FS
Barchessa	BA BA
Forno	FO
Bassocomodo	X BS NOTE: AR accorpato FS (edificio a corpi
Chiesa	CH congiunti).
Villa	
Casa Padronale	
Oratorio	OR
Altro	
Altro	
Altro	
- AREA DI PERTINENZA	
Viale d'accesso	
Alberi d'alto fusto	
Aia	X
Giardino	
Pavimentazioni originarie	
Recinzioni originarie	
Pozzo	X
Fontana	
Altro	
Altro	

		AR FS BA FO BS CH VI CP OR						
- EPOCA DI COSTRUZIONE								
Fino al 1800		X	X					
Fino al 1900	***************************************							
Fino at 1945								
Dopo il 1945								
- DESTINAZIONE D'USO								
Abitazione								
Servizi agricoli	***************************************					\Box		
Servizi non agricoli								
Laboratorio artigiano								
Negozi, bar, ristoranti								
Edificio inutilizzato		X	X					
Altro uso ()						\Box		
- PIANTA								
Quadrangolare								
Rettangolare		X	X					
Articolata	*************							
NUMERO DI PIANI		2	1					
- STRUTTURA VERTICALE								
Mattoni		X	X	ПП	TT			
Pietra				\Box		+		
Cemento Armato				+		$\overline{}$		
Altro ()						+		
7.000								
- TIPOLOGIA DI COPERTUR	RA							
A una falda								
A due faide (capanna)		X	X					
A quattro falde (padiglione)								
Composta								
Altro ()	*************							
- MATERIALE DI COPERTUR	RA							
Соррі		X	X					
Tegole piane								
Altro ()								

		AR	FS	ВА	FO	BS	СН	VI	CP	OR				
ELEMENTI DI INTEDERRE I	TIDOL OCIOO	DOLL			NIIO	0								
ELEMENTI DI INTERESSE T Altana	IPOLOGICO/	RCHI	IEI	10	NIC	0								_
Abbaini	***************************************			-	-	_		_					-	_
Torre colombaia	***************************************			-	-	_		_	-					_
Terrazze/balconi	*************			-	-						_			_
/eranda	***********			\rightarrow		_		_	_		_			_
Portico/loggia	***********	~		\rightarrow		-	-							_
Scala esterna	***************************************	X		-	-	_	-	_			_		-	_
		\vdash		-	-			_			_		-	_
Portale/porta morta		\vdash		-	-		-	_			_		-	_
Vicchie	************		_	-	-		_	_					-	
Comignoli	***************************************			-	-		_						_	_
Comici/rillevi/decorazioni	**********			_	_								_	_
nfissi di pregio	***********			_										_
perture frangisole	***************************************													
Altro (tripla serliana)	***************************************	X												_
INITURE INVOLUCRO EST	ERNO													
ntonaco		X				X								_
Struttura a vista	***************************************	^	\rightarrow	-	-	^	-				-		\rightarrow	-
Altro (\rightarrow	\neg	\dashv	\forall						\rightarrow	_
													_	
STATO DI CONSERVAZIONI	E													
Buono														
Mediocre														
Cattivo		X				Х								
CLASSIFICAZIONE AI SENS		47178	_	-	_		_	_				_	_	_
Restauro scientifico	A/1				_									
Restauro e risanam, conservativ			_	-	_	_	_	_	_	_	_		_	_
Tipo A	A/2A		_	_	_		_					_	-	-
Tipo B	A/28	X		_		Х	_						_	_
Ripristino tipologico														_
Demolizione													_	
Recupero/risanamento aree libe												1		

n. 50 - Via Muzzioli, località "La Pisa", n.c.871, cat: F.22, M.85, prop: Montanari Caterina.

"Casino della Pisa" - Costruito dai Pisa, importante famiglia modenese che sin dal '400 possedette terre nel nostro territorio e ricordato nel 1616 come "Ca' di Messer Jacobo Pisa", fu da quei signori abitato fino al 1630 allorquando la famiglia si estinse per peste.

E' una palazzina, costituita da un corpo quadrato sormontato da una torretta-colombaia, che ricorda sufficientemente le sue origini rinascimentali.

Le porte sormontate da elenganti sovrapporta in ferro battuto ed i loro stipiti modanati, i davanzali in piez tra rilevati a tutte le finestre, il cornicione de gronda in arelle stuccate, le grate in ferro a losanga alle finestre inferiori, danno una nota civettuala e signorile alla costruzione.

Infine, il monogramma di San Bernardino in splen= dida ceramica turchina posto sull'entrata orientale testimonia l'età e il pregio di questo edificio. Classificazione proposta: B 1.

Classificazione proposta

11°14

n. 51 - Via Muzzioli, n.c. 1507, cat: F.22, M.70,71, prop: Casolari Ermes.

Tipica casa-stalla colonica ad un sol corpo, risa=
lente alla seconda metà del '700, dal caratteristico
muro frangifiamme che s'innalza trasversalmente sul
tetto a dividere la stalla-fienile dall'abitazione.
Elegante costruzione dall'amplissimo porticato, ha
la facciata scandita da quattro coppie di agili pi=
lastri tra le quali si aprono tre larghi fornici con
l'arco ribassato e dal movimento ritmico delle fine=

stre e dei vuoti tra i pilastri. Il recente riempimento della parte occidentale non riesce a nascondere la bellezza di questa architettu= ra assai notevole, d'ispirazione neoclassica.


Classificazione proposta: A 2.

n. 52 - Via Piave, località "Castellazzi", n.c. 221, cat: F.18, M.94,95, prop: Malagoli Luigia.Tipiche casette padronali d'origine cinquecentesca, di miniproprietari, nelle quali abbonda internamente il mattone crudo.


Furono dei Borsari, che le cedettero a Florindo Gazzotti intorno al 1830.

Caratteristiche le finestre ad un solo battente, le grate in legno, la porta ad arco cieco. Classificazione proposta: B 2.

n. 53 - Via Rugginenta, n.c. 1670, cat: F.23, M.7,8,9,
Prop: Parenti Lauro.
Casino Parenti - E' un interessante complesso edilizio



n. 51 - Casa-stalla a schiera Casolari




n. 52 - Casette Gazzotti




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-

SCHEDA N. 15			
Via Morotorto Toponimo o Località:		N.	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E	DI DESCRIZION	NE GENERA	LE
TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTIT	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SAZIONE	2
- CARATTERI TIPOLOGICI DE Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro	ELLE COSTRUZIO X AR X FS BA FO X BS CH VI CP OR	NI NOTE:	AR accorpato FS (edificio a corpi congiunti).
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro			

		AR FS	BA FO BS C	H VI CP	OR	
EPOCA DI COSTRUZIONE						
Fino al 1800				-		+
Fino al 1900		X	X			+
Fino al 1945						\perp
Dopo il 1945						
DESTINAZIONE D'USO						
Abitazione		X				
Servizi agricoli		X				
Servizi non agricoli						\Box
Laboratorio artigiano						
Negozi, bar, ristoranti						
Edificio inutilizzato			X			
Altro uso ()						\top
PIANTA						
Quadrangolare						
Rettangolare		X				
Articolata			X			
NUMERO DI PIANI		3	1			
STRUTTURA VERTICALE						
Mattoni			X			TTT
Pietra	***************************************	X	1	-		+++
	************			++-		+
Cemento Armato				-		+
Altro ()	*************					
TIPOLOGIA DI COPERTURA	A					
A una falda						
A due falde (capanna)		X				
A quattro falde (padiglione)						
Composta			X			
Altro ()	************					
MATERIALE DI COPERTUR	Δ					
Coppi		X	X			TTT
Tegole piane	***********	^	- A			+
Altro ()						+

Altana Abbaini		ROMITE	TTONICO					
INEGO						++		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-	-	+	-	_
orre colombaia		\vdash		-	-	++	-	_
errazze/balconi	***************************************		\rightarrow	-	-	+	-	_
/eranda			\rightarrow	v		+	-	_
Portico/loggia	************	-		X	-	++	-	-
Scala esterna		V .		-	-	+	-	-
ortale/porta morta		X		_	-	+	-	-
Vicchie		-		-		++	-	-
Comignoli		-		-	-	+++	-	-
Cornici/rilievi/decorazioni				-		+	+	_
nfissi di pregio						++		_
perture frangisole	1000000000					+++		
Altro								
INITUDE INVOLVIONO FOTO	DNIO							
INITURE INVOLUCRO ESTE	RIVO			x		Т		
ntonaco	***************************************	X		^		++		
Struttura a vista	***************************************					+++		-
Altro ()								
STATO DI CONSERVAZIONE								
Buono						П		
Mediocre		X		X				
Cattivo								
CLASSIFICAZIONE AI SENSI I	DELLA L.R.	47/78						
Restauro scientifico	A/1							
Restauro e risanam, conservativo:		201-21						
Tipo A	A/2A							
Тіро В	A/2B	X	1 2	X				
Ripristino tipologico								
Demolizione								
Recupero/risanamento aree liber	e							

AR FS BA FO BS CH VI CP OR