
comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994)
edifici di interesse



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -BS-



carattere tipologico -FS-

SCHEDA N. 16				
Via Morotorto		N.		
Toponimo o Località:				
ELEMENTI IDENTIFICATIV	I E DI DESCRIZI	ONE GENERALE		2/4/
 TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati 				
Ad elementi congiunti	X			
A corte				
Edificio singolo				
	_			
- NUMERO DI EDIFICI COS	TITUENTI L'AGGR	REGAZIONE	3	
- CARATTERI TIPOLOGICI	DELLE COSTRUZ	IONI		
Abitazione rurale	X AR			
Fienile / stalla	X FS			
Barchessa	BA			
Forno	FO			
Bassocomodo	X BS	NOTE: _		
Chiesa	СН	_		
Villa	VI	=		
Casa Padronale	CP	=		
Oratorio	OR	=		
Altro		=		
Altro		=		
Altro				
- AREA DI PERTINENZA				
Viale d'accesso				
Alberi d'alto fusto	H			
Aia	H			
Giardino	H			
Pavimentazioni originarie	H			
Recinzioni originarie	H			
Pozzo				
Fontana				
Altro	H			
Altro	H			

		AR FS BA FO BS CH VI CP OR	
- EPOCA DI COSTRUZIONE			
Fino al 1800			
Fino al 1900	***************************************	XX	
Fino al 1945			
Dopo il 1945			
- DESTINAZIONE D'USO			
Abitazione		X	
Servizi agricoli		x	
Servizi non agricoli	************		
Laboratorio artigiano			
Negozi, bar, ristoranti	***********		
Edificio inutilizzato			
Altro uso ()			
PIANTA			
Quadrangolare		X	\Box
Rettangolare			\vdash
Articolata		X	
NUMERO DI PIANI		3 2	
STRUTTURA VERTICALE			
Mattoni	************	XX	
Pietra			
Cemento Armato			\Box
Altro ()			
TIPOLOGIA DI COPERTUR	tA.		
A una falda			
A due falde (capanna)			\Box
A quattro falde (padiglione)		X	\Box
Composta		x	+++
Altro ()			
MATERIALE DI COPERTUR	RA		
Coppi		xx	
Tegole piane			+++
Altro ()			+++

		AR	FS E	BA FO	BS	CH /	/I CF	OR			
ELEMENTI DI INTERESSI	E TIPOLOGICO/	ARCH	IITET	TONI	CO						
Altana				1014		\neg	_			_	Т
Abbaini		\vdash	+	+	\vdash	+	+	+	_	+	+
Torre colombala		\vdash		+	\vdash	+	+	\vdash		+	\vdash
Terrazze/balconi		H	_	+	\vdash	+	+	+	+	+	\vdash
Veranda		\vdash	+	+	\vdash	+	+	+	_	+	\vdash
Portico/loggia		\vdash		+	\vdash	+	+	\vdash	_	+	\vdash
Scala esterna		H	_	+	\vdash	+	+	+		+	-
Portale/porta morta	***************************************	\vdash	-	+	\vdash	+	+	\vdash		+	\vdash
Nicchie	***************************************	\vdash	-	+	\vdash	+	+	+	-	+	\vdash
Comignoli	***************************************	H	+	+	\vdash	+	+	\vdash	-	+	\vdash
Comici/rilievi/decorazioni	***************************************	\vdash	-	+	1	+	+	\vdash	-	+	\vdash
Infissi di pregio	***************************************	\vdash	-	+	-	-	+	\vdash	-	+	-
	***************************************	\vdash	~	+	-	+	+	\vdash	-	+	-
Aperture frangisole Altro	***************************************	\vdash	Х	+	\vdash	+	+	+	_	+	\vdash
AIIIV	***********	Ш			Ш					_	
FINITURE INVOLUCRO E	STERNO										
Intonaco	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	X	X				T	П	\top	T	
Struttura a vista					\Box		\top	\Box			
Altro ()			\top		\Box			\Box			
			_	-	-		-				-
STATO DI CONSERVAZIO	NE										
Buono				\top	П		T	П	T	T	
Mediocre	***************************************	X	x	\top	\vdash			\vdash	\vdash		
Cattivo	***************************************			+	\vdash		+	\vdash	_		
							_	-		_	
CLASSIFICAZIONE AI SEI	NSI DELLA L.R.	47/78									
Restauro scientifico	A/1			T	П	T	Т	П		T	
Restauro e risanam, conserva	tivo:		_		-		-	•			
Tipo A	A/2A			T	П		T			T	
Tipo B	A/2B	\vdash	+		\vdash	+	+	\vdash			
Ripristino tipologico		\Box	+		\vdash	_		\vdash		+	
Demolizione		\vdash	+		+	+	+	\vdash			
Recupero/risanamento aree	libere	\vdash	+	+	\vdash	+	+	\vdash		+	
Ristrutturazione edilizia	A3	Ш				_	_				_
	70	X	VI			_	_			Т	
Ristrutturazione			^	1			1				

ed ereditato dai Calanchi nel secolo scorso, fu lunga=

mente dimora di queste famiglie.

Conserva abbondantemente i caratteri originari, special= mente all'esterno; bello e caratteristico è il portale del lato occidentale, con arco in cui spicca lo sbalzo della chiave di volta e dei finti capitelli, un semplice ma elegante lunotto in ferro battuto lanceolato con mono= gramma centrale, elegante battiporta, ai lati anelli per cavalli in sosta e, nella parte inferiore degli stipiti, i cardini del tradizionale cancelletto ferreo d'avamporta. Classificazione proposta: A 1.

n. 11 - Via Isonzo, località "Le Caradelle" n.c. 309 e 331, cat: F.29, M.44 e 45, prop: Sighinolfi

Adeodata e Bergamini Armando.-Casa padronale dei Pignatti costruita nel secolo XVIIIº e conservante quasi integre le sue caratteristiche origi=

Notevoli sono gli spioventi del tetto e bella la simme= tria della facciata meridionale con il finestrone del granaio voltato ad arco.

Classificazione proposta: B 2.

n. 12 - Via del Moro Storto, località "al Moro Storto", n.c. 1140 e 1156, cat: F.30, M.111, propr:

Pasqualini Giuseppe e Veronesi Vilma.

Unico prototipo rimastoci di un antichissimo gruppo di case ora in parte scomparse ed in parte totalmente alte=

E' in corso una pesante modifica nella parte orientale dell'edificio.

La simmetrica facciata settentrionale conserva sotto l'intonaco la struttura originaria con il portone cen= trale sovrastato da un arco a tutto sesto in mattoni, recante a sbalzo la chiave di volta ed i finti capitelli ora scalpellati.

Altri' due archi a botte affiancano simmetricamente il portone, architettura che ricorda, forse, l'essere quel= la casa servita da osteria nei secoli scorsi.


E' indispensabile che tutti e tre i suddetti archi, all'atto della prossima intonacatura, rimangano sco= perti in bell'evidenza, cioè, come suol dirsi, " a fac= cia vista".

Classificazione proposta: B 2.


n. 13 - Via del Moro Storto, stessa località, n.c. 1114, cat: F.30, M.107, prop: Agostino e Giuseppe

していまってい

Casino dei Giovannetti, ereditato ed usato poi quale casa padronale dai Carafoli per quasi due secoli. Come da foto, rimane quasi integra, specialmente nelle strutture esterne, soltanto la metà settentrionale. Interessante è il portone settentrionale della loggia



n. 13 : Casa Giovannetti



n. 14 : Le Martine

comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -BA-



POZZO

SCHEDA N. 17		
Via Morotorto	N. 586	
Toponimo o Località:	N. 303	
Capanina a manina		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIONE GENERALE	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA		
Ad elementi separati	×	
Ad elementi congiunti		
A corte		
Edificio singolo		
- NUMERO DI EDIFICI COST	TITUENTI L'AGGREGAZIONE 3	
- CARATTERI TIPOLOGICI I	DELLE COSTRUZIONI	
Abitazione rurale	X AR	
Fienile / stalla	FS	
Barchessa	X BA	
Fomo	FO	
Bassocomodo	X BS NOTE: BS è privo di interesse	_
Chiesa	CH	_
Villa	VI	=
Casa Padronale	CP	=
Oratorio	OR	=
Altro		=
Altro		_
Altro	1441	
- AREA DI PERTINENZA		
Viale d'accesso		
Alberi d'alto fusto		
Aia		
Giardino		
Pavimentazioni originarie		
Recinzioni originarie		
Pozzo	X	
Fontana		
Altro		
Altro		

		AR F	S BA FO	BS CH	VI CP	OR	
- EPOCA DI COSTRUZIONE							
Fino al 1800							
Fino al 1900		X	X				
Fino al 1945							
Dopo il 1945							
- DESTINAZIONE D'USO							
Abitazione		X					
Servizi agricoli			X				
Servizi non agricoli							
Laboratorio artigiano	***********						
Negozi, bar, ristoranti							
Edificio inutilizzato	************						
Altro uso ()							
- PIANTA							
Quadrangolare		X	X				
Rettangolare							
Articolata							
- NUMERO DI PIANI		3	1				
- STRUTTURA VERTICALE							
Mattoni		X	X				
Pietra							
Cemento Armato							
Altro ()							
- TIPOLOGIA DI COPERTURA							
A una falda			T				
A due falde (capanna)							Н
A quattro falde (padiglione)		X	X				Н
Composta			1				Н
Altro ()			_				\vdash

- MATERIALE DI COPERTURA		7	15.7-17				0.22
Coppi		X	X				
Tegole piane							
Altro ()							

	AR	FS	ва	FO	BS	СН	VI	CP	OR				
TIDO! 00100				~									
TIPOLOGICO	ARCH	IIIE	П	ONIC	20		_		_	_		_	_
***************************************			_		_	_				_		-	_
	-	\vdash	_		_	_	_	_		_		\vdash	_
***************************************			_			_		_					_
***************************************	-		_				_	_		_		_	
			_										_
													_

			Х										

TERNO						_		_		_			_
	X		Х										
													_
NE													
	X		Y									\neg	_
	-		^										_
	ш											_	
ISI DELLA L.R.	47/78												
A/1												\neg	
ivo:	_												
A/2A												П	
A/2B	X		Х										
													Т
	\Box	\neg	\neg									\neg	
here		_	\neg									\rightarrow	_
10010			_	_		_	_	_	\perp		_	_	_
	STERNO SI DELLA L.R. A/1 tivo: A/2A	STERNO X SI DELLA L.R. 47/78 A/1 Livo: A/2A A/2B X	STERNO NE SIDELLA L.R. 47/78 A/1 Livo: A/2A A/2B X	STERNO	STERNO X X X X X X X X X X X X X	STERNO X X SI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2B X X X X X X X X X X X X X X X	STERNO X X SISI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2B X X X X X X X X X X X X X X X	STERNO X X SI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2B X X X X X X X X X X X X X X X	STERNO X X SI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2A A/2B X X X X A/2B	STERNO X X SISI DELLA L.R. 47/78 A/1 Sivo: A/2A A/2B X X X X A/2B	STERNO X X SIDELLA L.R. 47/78 A/1 A/2A A/2B X X X X X X X X X X X X X X X	STERNO X X SISI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2A A/2B X X X X A/2B	STERNO X X SI DELLA L.R. 47/78 A/1 A/2A A/2B X X X X

inferiore con il bell'arco recante sbalzati la chiave ed i finti capitelli. Classificazione proposta: B 2.

n. 14 - Via del Moro Storto, località "Le Martine", n.c. 1042, cat: F.30, M.86,88,89, propr: Borghi Oliviero.

Antica tipica casa mezzadrile, con stalla-teggia incor= porata longitudinalmente, ed altri edifizi rusticali. L'attuale proprietario ha proceduto ad un eccellente restauro conservativo, nel pieno rispetto delle forme, destinandola a sede di futuri uffici industriali.

Classificazione proposta: B 2

10 17 n. 15 - Via del Moro Storto, n.c. 586, cat: F.30, M.13, 14 e 15, prop: Preti Ivano.

"Casinetto Riva" - Casa padronale, adibita poi a resi= denza del fattore, costruita nella prima metà del seco= lo XIXº secondo i moduli propri a quella tipologia, con incorporata abitazione mezzadrile.

Conserva in toto la sua struttura originaria, tanto all'esterno che all'interno.

Notevole è l'architettura della stalla-fienile adia= cente.

Classificazione proposta: A 2.

n. 16 - Via del Moro Storto, n.c. 382, 391, 392 ABC, cat: F.30, M.43, 46, 47, prop: Capelli Rolando, Muzzioli Aldino, Garuti Remo, Garuti Arduino e forse

Case padronali dei Pignatti - Complesso di case padro= nali adiacenti e costruite attraverso vari tempi dalla famiglia ravennate dei Pignatti, trasferita a Ravarino sino dalla fine del secolo XVº, i quali abitarono queste case sino all'inizio di questo secolo.

Conservano ancora quasi intatta, tanto all'interno che all'esterno, la struttura originaria ben illustrata dal= la fedeltà dei particolari.

Classificazione proposta: B 2.

n. 17 - Via del Moro Storto, podere "Caradelle Rangoni", n.c. 160, cat: F.29, M.20, prop: Rangoni Mac= chiavelli Claudio.

Tipica casa unita a stalla-teggia da grande porticato trasversale con l'ingresso ad arco ribassato, edificata secondo moduli costruttivi in funzione agricola (boarie) che ebbero la loro origine e sviluppo agli inizi del sec.XIX. Interessante anche la serie di archi ciechi ribassati che scandiscono la facciata meridionale nel reparto stalla. Classificazione proposta: A 2.

MAN COM

いっとようい


n. 15 Casinetto Riva



n. 16 Case Pignatti



n. 17 Boaria Le Caradelle




COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BA-

Via Morotorto Toponimo o Località: ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati X Ad elementi congiunti	SCHEDA N. 18			
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati X Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE 2 CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla X FS Barchessa X BA Forno X FO Bassocomodo BS NOTE: AR accorpato FS. Chiesa CH BA comprende FO e deposito Villa VI Casa Padronale CP Oratorio CR Altro			N. 475	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati	Toponimo o Località:			MARKET CONTRACTOR
Ad elementi separati	ELEMENTI IDENTIFICATIV	I E DI DESCRIZIO	NE GENERA	LE
Ad elementi congiunti				
A corte		Ä		
NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE 2		H		
- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale				
Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa AF FOR STANDAR	- NUMERO DI EDIFICI COST	TITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2
Fienile / stalla	- CARATTERI TIPOLOGICI	DELLE COSTRUZIO	ONI	
Barchessa	Abitazione rurale	X AR		
Bassocomodo	Fienile / stalla	X FS		
Bassocomodo	Barchessa	X BA		
Bassocomodo	Forno	X FO		
Villa VI Casa Padronale CP Oratorio OR Altro	Bassocomodo		NOTE:	AR accorpato FS.
Casa Padronale CP Oratorio OR Altro Altro <td>Chiesa</td> <td>CH</td> <td></td> <td>BA comprende FO e deposito</td>	Chiesa	CH		BA comprende FO e deposito
Oratorio	Villa	VI		
Altro	Casa Padronale	CP		
Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso	Oratorio	OR		
AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana	Altro			
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana	Altro			
Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	Altro			
Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	- AREA DI PERTINENZA			
Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	Viale d'accesso			
Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	Alberi d'alto fusto	X		
Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	Aia	X		
Recinzioni originarie Pozzo X Fontana	Giardino			
Pozzo X Fontana	Pavimentazioni originarie			
Fontana	Recinzioni originarie			
Fontana	Pozzo	X		
Altro	Fontana			
	Altro			
Altro	Altro			

		AR F	FS BA F	OBS	N VI	CP O	R		
- EPOCA DI COSTRUZIONE					_				_
Fino al 1800	***************************************			\perp				1	
Fino al 1900	***********								
Fino al 1945		X	X						
Dopo il 1945									
DESTINAZIONE D'USO									
Abitazione	***************************************						TT		\neg
Servizi agricoli	***************************************	X	X					+	\neg
Servizi non agricoli				\top				\top	\neg
Laboratorio artigiano	***************************************		\top					\top	\dashv
Negozi, bar, ristoranti								\top	\neg
Edificio inutilizzato	************			\top				+	\neg
Altro uso ()				\top			\top		\neg
PIANTA					_				_
Quadrangolare		X	-	\rightarrow			\perp	\perp	_
Rettangolare	***********		X	\perp		_	+	\perp	_
Articolata		Ш		\perp	\perp		\perp	ш	
NUMERO DI PIANI		2	2	П				П	
STRUTTURA VERTICALE									
Mattoni		X	X				TT	TT	
Pietra								\top	\neg
Cemento Armato								+	\neg
Altro ()								\top	\exists
TIDOLOGIA DI CODERTIUR									
TIPOLOGIA DI COPERTUR	A				_			_	
A una falda		-	-	+	-	-	+	+	4
A due falde (capanna)	*****************	X	X	-	-	_		-	_
A quattro falde (padiglione)	******************	-	+			_		++	_
Composta	***************************************				\perp			1	_
Altro ()		Ш			\perp			Ш	Ц
MATERIALE DI COPERTUR	RA								
Coppi		X	X	TT			TT	TT	
Tegole piane			X		\top				\dashv
Altro ()						\rightarrow		+	\exists


	E TIPOLOGICO/	ARCHI	ETTON	ICO				_	_
Altana			+	++	-		-	_	-
Abbaini Tarra aslambaia			+	+	+	-	\perp	_	\vdash
Torre colombaia			+	+	+		\rightarrow	_	\perp
Terrazze/balconi	***************************************		+	+	+	\vdash	+	_	
Veranda	***************************************	111	-	+	_	\vdash	\perp	_	
Portico/loggia	************	X	X	+	\perp		\perp		
Scala esterna	***************************************		-	+	_	\perp	\perp		
Portale/porta morta	***************************************	-		++	-		+	_	\perp
Nicchie Comincelli		\vdash	-	++	+	-	+	_	\vdash
Comignoli	***************************************	-	+	+	+	-	+	_	\vdash
Comici/rilievi/decorazioni	***************************************		+	+	+-	-	+	-	\vdash
Infissi di pregio		-	+	+	+	-	+	-	\vdash
Aperture frangisole	*************	X	-	+	_	-	+	-	Н
Altro	************								Ш
FINITURE INVOLUCRO ES	STERNO								
Intonaco									
Struttura a vista	***************************************	X	X	++	+	-	++	_	\vdash
Altro ()	***************************************	1	+^-	+	_	\vdash	+	_	\vdash
STATO DI CONSERVAZIO	NE								
Buono		X	TT	TT			T		
Mediocre			X				\top	\neg	\vdash
Cattivo									
CLASSIFICAZIONE AI SEI		47/78							_
Restauro scientifico									Ш
Restauro e risanam, conserva					_				_
Tipo A	A/2A				-				Ш
Tipo B	A/2B	X	X						Ш
Ripristino tipologico									
Demolizione									
Demonzione									

AR FS BA FO BS CH VI CP OR

COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -FS-



carattere tipologico -BA-



pozzo-PO-

SCHEDA N. 19			
Via Dante		N. 414	
Toponimo o Località:			
ELEMENTI IDENTIFICATIV	I E DI DESCRIZIO	NE GENERAL	E
TIDOLOGIA INICEDIATIVA			
 TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati 	X		
Ad elementi congiunti	Ä		
A corte			
Edificio singolo			
	_		
- NUMERO DI EDIFICI COST	TITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	3
- CARATTERI TIPOLOGICI	DELLE COSTRUZIO	NI	
Abitazione rurale	X AR		
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	X BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	BS	NOTE:	
Chiesa	СН		
Villa	□ VI		
Casa Padronale	CP CP		
Oratorio	OR		
Altro			
Altro	<u> </u>		
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto			
Aia	X		
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo	X		
Fontana			
Altro			
Altro			

		AR	FS	ВА	FOE	3S C	нν	СР	OR .				Ī
- EPOCA DI COSTRUZIONE		_	_					000	12-3500				
Fino al 1800		X	Х	X									
Fino al 1900													
Fino al 1945													
Dopo il 1945													
- DESTINAZIONE D'USO													
Abitazione		X										\neg	
Servizi agricoli								\Box			\Box	\neg	
Servizi non agricoli			Х	Х					\neg		\Box	\neg	
Laboratorio artigiano							\top		\neg	\top	\Box	\neg	
Negozi, bar, ristoranti								\Box	\neg	\top	\Box	\neg	
Edificio inutilizzato								\Box	\neg		\Box	\neg	
Altro uso ()													
- PIANTA									- 1921		1800 m		
Quadrangolare		V	Х			-	-		_				
Rettangolare	***************************************	X	^		-	-	+	-	+	-		-	
Articolata		-	\vdash	v	+	+	+	\vdash	+	+	\vdash	-	
Articolata	***************************************			Х			_						
- NUMERO DI PIANI	***************************************	2	2	1		I					П		
- STRUTTURA VERTICALE													
Mattoni		X	Χ	Х	\neg	\neg					\Box	\neg	
Pietra													
Cemento Armato	************												
Altro ()													
- TIPOLOGIA DI COPERTURA													
A una falda					T	\top		П					
A due falde (capanna)		X			+	+	1	\vdash	+		\rightarrow	-	
A quattro falde (padiglione)		-	X	X	-	+	+	\vdash	+	+	-	\dashv	
Composta			^	^	+	+	+	\vdash	+	+	\rightarrow	\dashv	
Altro ()					+	+	+	\vdash	+	+	\forall	\dashv	
MATERIAL E DI CORERTICO											-	_	
- MATERIALE DI COPERTURA			10	T		_	_		_			_	
Coppi		X	Х	X	_	+	-		_	\perp		_	
Tegole piane				_	_	+	-	\vdash				_	
Altro ()													

GICO/A					O							
	RCH	ITE"	ТТС	NIC	0	_					-	+
						-						
						+					7	#
						Ŧ	#	\exists	\neg		\rightarrow	+
	E					+	-					- 1
	F				_		- 1	Т	\neg	\forall	\forall	+
		_				\top	+	\forall	\neg	\neg	_	+
					+	+	+	+	_	\dashv	+	+
					\rightarrow	+	+	+	\dashv	\dashv	+	+
					\pm	+	+	+	_	\dashv	+	+
	\vdash				1	+	+	+	_	\dashv	\forall	+
					\neg	+	+	\pm	\neg	\neg	\pm	+
		X	Х		\top	$^{+}$	+	†	\neg	\forall	\forall	+
					\neg	+	+	†	\forall	\forall	\forall	+
						+	$^{+}$	†	\neg	\dashv	\forall	+
		X			\top	$^{+}$	$^{+}$	†	\neg	\dashv	\forall	+
						_	_	_				
	X	Х	Χ			Т	T				Т	
				-	_	_	_	_	_	_	_	_
	V	v	v	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	<u></u>	^	^	-	+	+	+	+	+	+	+	+
	\Box		_	_	_	_	_	+	_	_	_	
L.R. 4	7/78											
A/1						Т	Т	Т	П	П	Т	Т
A/2A					\neg	Т	Т	Т	Т	Т	Т	T
A/2B	X	X	Х			\top	\top	\top		\neg	\top	
						\top	\top	\top		\neg	\top	\top
							\top	\top	\neg			
						\top	\top	\top	\neg	\neg	\neg	\top
	L.R. 4	X L.R. 47/78 A/1	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

n. 44 - Via Filzi, località "La Colonna", cat: F.19, M.115, prop: Gallerani Romano.

Chiesetta detta "della Colonna" eretta nel 1888 da Giovanni Pedretti sul posto dell'antica colonna che sorreggeva copia dell'immagine della Madonna delle Grazie, colonna internata nel tempietto.

E' un edificio senza pretese, di semplice e carata teristico stile campagnolo con forse involontari ria chiami al toscano, costituito da una piccola cella facente corpo con il portichetto antistante sostenua to da due semplici colonne unite da archetti ribassati. Interessente e gentile à la croce in ferro battuto post

Interessante e gentile è la croce in ferro battute posta sulla cuspide.

Classificazione proposta: B 1.

H° 83

n. 45 - Via Dante, n.c. 414, cat: F.29, M.8,9,10, prop: Rangoni Macchiavelli Claudio.

Edifici colonici della possessione "Il Bosco" ricordata sino dal secolo XVI°.

Si tratta di una vasta casa con loggia centrale al pian terreno, pozzo aderente con condotta per abbeveratoio del bestiame; edificio a tre piani senza granaio, con mensole alle finestre dei lati anteriori (sud e avest).

Bel sovrapporta in ferro battuto e caratteristiche grate di legno nella parte posteriore che è la più antica.

Dirimpetto v'è l'ampia stalla di buona e solenne architettura a due piani, il superiore adibito a "teggia" e l'inferiore stabulato, preceduto da un robusto porticato a tre fornici, dei quali uno successivamente chiuso, su potenti pilastri uniti da archi ribassati.

L'edificio è scandito verticalmente da lesene che lo slanciano. Una fascia mediana orizzontale e rilevata divide i due piani correndo tutt'intorno e si trasforma in finti capitelli nei pilastri e negli attacchi degli archi.

Tra l'uno e l'altro edificio il cortile è limitato a nord dal caratteristico portichetto contenente il forno, il pollaio, la cornice e la legnaia.

Classificazione proposta: A 2.

n.46 - Via Dante, n.c. 414 C, cat: F.29, M.3,4,5,


Prop: Rangoni Macchiavelli Claudio.

Edifizi rusticali della possessione "Palazzo Vecchio", anc anch'essa ricordata spesso insieme alla precedente del nº.45.


La casa, a due piani a gronda con logge centrali inferiore e superiore cui s'affacciano ampie stanze, è ancora più caratteristica ed originale della precedente.

Il semplice soffittino di gronda e i davanzali in mattoni rilevati ingentiliscono qiesto edificio verammente armonioso.

Singolare è la fronte della stalla con il porticato



n. 45 - Casa colonica possessione "Il Bosco"




n. 46 - Casa colonica possessione "Palazzo Vecchio"

ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO

STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse




caratteri tipologici -AR-



caratteri tipologici -FS-



caratteri tipologici -BS-



caratteri tipologici -BA-

SCHEDA N. 20			
Via Canaletto		N. 2558	
Toponimo o Località:		76. 2000	
ELEMENTI IDENTIFICAT	IVI E DI DESCRIZIO	NE GENERALE	
7700 000 110500			
 TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati 	A X		
Ad elementi congiunti	Ĥ		
A corte	H		
Edificio singolo	H		
- NUMERO DI EDIFICI CO:	STITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	4
- CARATTERI TIPOLOGIC	I DELLE COSTRUZIO	ONI	
Abitazione rurale	X AR	0111	
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	X BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	X BS	NOTE:	
Chiesa	СН		
Villa	VI	_	
Casa Padronale	CP		
Oratorio	OR	_	
Altro			
Altro		_	
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto	Ħ		
Aia	X		
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo			
Fontana			
Altro			
Altro			


		AR	FS	BA	OBS	H VI	CP	OR		
- EPOCA DI COSTRUZIONE										
Fino al 1800					TT		П			
Fino al 1900	***************************************	X	X	X	X	_	+	_	\vdash	+
Fino al 1945		-	1	1	1^1	+	\vdash	_		+
Dopo il 1945					+	+	\vdash	_		Н
		_					_			
DESTINAZIONE D'USO										
Abitazione		X								\Box
Servizi agricoli			X	X	X		П			П
Servizi non agricoli										П
Laboratorio artigiano										\Box
Negozi, bar, ristoranti	***************************************						\Box			П
Edificio inutilizzato							\vdash			\vdash
Altro uso ()				\Box	\rightarrow	+	\vdash			\forall
		_								
PIANTA										
Quadrangolare		X				\top	Т	T		
Rettangolare			Х	X	X					\Box
Articolata	***********									\Box
NUMERO DI PIANI		2	2	1	1					
STRUTTURA VERTICALE					1001	_				_
Mattoni	***********	X	Х	Х	X	-		\perp		Н
Pietra				\perp		_				ш
Cemento Armato	***************************************									\sqcup
Altro ()			_							Ш
TIRCU COLL DI CORFETTIO										
TIPOLOGIA DI COPERTURA	А			_		_				
A una falda	***********	\vdash			100	-		-		\vdash
A due falde (capanna)		-	X	Х	X	-		\perp		\vdash
A quattro falde (padiglione)	***********	X			+	-		\perp		\vdash
Composta	***************************************					-				\Box
Altro ()	***************************************									
MATERIALE DI CORERTUR	Λ.									
MATERIALE DI COPERTUR	A		20	v. I	111		_			
Coppi		X	Х	X	X	-		\perp		
Tegole piane	************				+	-				\vdash
Altro ()	***************************************									

		AR	FS	ВА	FO	BS	CH	VI	CP	OR				
ELEMENTI DI INTERESSE TIP	OLOGICO/A	RCH	TE	TTO	NIC	0	_			_		_		
Altana	***************************************		_										_	
Abbaini														
Torre colombaia	***************************************													
Terrazze/balconi	*************													
Veranda	***************************************													
Portico/loggia			Х											
Scala esterna														
Portale/porta morta														
Nicchie														
Comignoli														
Cornici/rilievi/decorazioni														
Infissi di pregio														
Aperture frangisole	*********											\neg	T	
Altro													\Box	
			9											
FINITURE INVOLUCRO ESTER	RNO													
Intonaco	************	X											T	
Struttura a vista			X	Χ		Х							\neg	
Altro ()														
STATO DI CONSERVAZIONE			_											
Buono		X												
Mediocre	***********		X	X		X								
Cattivo														
CLASSIFICAZIONE AI SENSI	DELLA L.R. 4	17/78												_
Restauro scientifico	A/1						_					\perp	\perp	
Restauro e risanam, conservativo:		_					_		_				_	
Tipo A	A/2A													
Tipo B	A/2B	Х	Х	X		X								
Ripristino tipologico														
Demolizione														
Recupero/risanamento aree libere					\neg	\neg	\neg	\neg	-		\neg	\neg	\neg	


COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



STRALCIO C.T.R. (1994) con individuazione delle tipologie



STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO



carattere tipologico -AL-

SCHEDA	N. 21				
Via Canale	etto			N. 2540	
Toponimo	o Località: La Co	nventa			
ELEMENT	TI IDENTIFICATIV	I E DI DE	SCRIZION	IE GENERAI	LE
Ad eleme	OGIA INSEDIATIVA enti separati enti congiunti singolo	X			
- NUMER	O DI EDIFICI COS	TITUENTI	L'AGGREG	AZIONE	3
- CARATT Abitazion Fienile / s Barchess Forno Bassocor Chiesa Villa Casa Pac Oratorio Altro	stalla na modo	DELLE CO	STRUZION AR FS BA FO BS CH VI CP OR AL	NOTE:	Carattere tipologico misto ricon- ducibile alla corte chiusa lom- barda
Altro Altro	(tettoia) (capannone)	X	TE CA		
Viale d'ac Alberi d'a Aia Giardino Paviment					

		AR F	SBA	FO	BS	СН	VI	CP	OR	AL		
- EPOCA DI COSTRUZIONE												
Fino al 1800			\top		Т	T				Х	П	\neg
Fino al 1900			+			\neg				-	\vdash	+
Fino al 1945			+	\vdash	$\overline{}$	\rightarrow						+
Dopo il 1945												
DESTINAZIONE D'USO												
Abitazione			T							Х	П	\neg
Servizi agricoli						\neg	\neg			-	\Box	+
Servizi non agricoli			\top			\neg	\neg	\neg				\top
Laboratorio artigiano			\top	\Box		\neg	\neg	\neg			\Box	\top
Negozi, bar, ristoranti												
Edificio inutilizzato						\neg				Х		
Altro uso ()	***********											
- PIANTA												
Quadrangolare			_			-						
Rettangolare	***************************************	\vdash	+		-	+	\dashv	-	-	-	-	-
Articolata			+	\vdash	\rightarrow	+	\dashv	\rightarrow	-	Х	-	+
Allowata	***************************************		_	_	_	_	_	_	_	^	_	
NUMERO DI PIANI	***********									2		
STRUTTURA VERTICALE												
Mattoni			T			Т	П			Х		\top
Pietra							\neg					\neg
Cemento Armato				П		\neg	\neg					
Altro ()												
TIPOLOGIA DI COPERTURA	4											
A una falda			T			Т	П	\neg			Т	Т
A due falde (capanna)			\top		\neg	\top	\neg		\neg			
A quattro falde (padiglione)					+	\top	+	\neg				+
Composta			\top	\Box	\forall	+	+	_	_	X	-	+
			+	$\overline{}$	\rightarrow	\rightarrow	\dashv	\rightarrow	\rightarrow	-	\rightarrow	+
Altro ()												
						_		_				
MATERIALE DI COPERTURA	А		_			_	_	_	_	V 1	_	
		П	_		-	 	7	_ _	_	X	7	+

EMENTI DI INTERESSE na aini e colombaia azze/balconi anda ico/loggia a estema ale/porta morta thie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio ture frangisole	TIPOLOGICO	ARCHITET	TONICO		X	
na aini e colombaia azze/balconi anda ico/loggia ia estema ale/porta morta ihie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole		ARCHITET	TONICO		X	
na aini e colombaia azze/balconi anda ico/loggia ia estema ale/porta morta ihie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole		ARCHITET	TONICO		X	
aini e colombaia azze/balconi anda ico/loggia a esterna ale/porta morta thie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole						
e colombaia azze/balconi anda ico/loggia ia estema ale/porta morta thie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio tture frangisole						
azze/balconi anda ico/loggia a esterna ale/porta morta thie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio ture frangisole						
anda ico/loggia ia estema ale/porta morta thie hignoli hici/rilievi/decorazioni si di pregio tture frangisole					X	
ico/loggia la esterna ale/porta morta rhie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole					X	
a estema ale/porta morta hie hignoli hici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole					X	
ale/porta morta hie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole						
hie nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole						
nignoli nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole	************					
nici/rilievi/decorazioni si di pregio rture frangisole	************					
si di pregio ture frangisole						
ture frangisole						

TURE INVOLUCEO ES	TERNO					
	IERNO				TIVI	
			-	+++		-
			-	+++	++	++

TO DI CONSERVAZION	NE					
10						
iocre	************					
vo					X	
SSIEICAZIONE AI SEN	SIDELLALD	47/78				
		11110				Т
		\Box				
	7.70				T X	П
					1 "	
ristino tipologico	7.20					
IISUIIO UDOIGUICO						_
molizione cupero/risanamento aree lit						
1	TO DI CONSERVAZION TO DI	TO DI CONSERVAZIONE TO DI CON	TO DI CONSERVAZIONE TO DI CON	TO DI CONSERVAZIONE TO DI CON	TO DI CONSERVAZIONE TO DI CON	X X X X X X X X X X

lari (stalle e teggie) è notevole per gli elementi che s'ispirano generalmente allo stile architettonico co= siddetto "toscano".

Altra constatazione che ci sembra importante rilevare è l'abbondante documentazione presente di un florido artigianato locale del ferro battuto, i cui prodotti ornarono particolarmente sovrapporta, lunotti, acces= sori dei battenti e balconi nel nostro territorio per un lungo arco di tempo che va dal secolo XVIº sino ai primi decenni del secolo presente: si noterà questo aspetto, di volta in volta, nelle singole relazioni de= scrittive.

I riferimenti storici che appunto in quelle relazioni corredano i singoli edifici sono tratti da abbondante documentazione in possesso dello scrivente: le loro col= locazioni appariranno nell'opera "Itinerari Ravarinesi" in corso di stesura.


Relazioni descrittive:

n. 1 - Via Canaletto, località "al Canaletto", n.c.3016 E, Cat.: F.30, M.183, prop.: Eredi Perdinando Accorsi. Casetta plurisecolare bracciantile o da miniproprietari, con grate in legno e caratteristiche originarie. Classificazione proposta: B 2.


M 21 n. 2 - Via Canaletto, località "alla Conventa", n.c.2540 e 2557, Cat.: F 30, M 146, 147, prop.: Montanari Laura. Palazzo padronale dei Conventi, costruito verso la prima metà del 1500 dai fratelli Stefano ed Ippolito Conventi su terreno loro venduto dai Rangoni il 23 aprile 1535. Fu rivenduto al Marchese Taddeo dei Rangoni di Stuffione nel 1608. I Rangoni lo tennero per due secoli quale fami= liare villeggiatura e quale residenza dei loro fattori. Fu venduto ai Menarini alla fine del secolo XVIII e, dopo circa un altro secolo, ai Montanari attuali proprietari. Recentemente ha subito gravi manomissioni. Conserva, tuttavia, ancora molti dei suoi caratteri ori= ginari, nonchè tracce settecentesche dello stile rococò con cui lo ingentilirono i Rangoni durante la loro perma= nenza.

Era un singolare esempio di "corte chiusa", internamente circondata da un rustico porticato lungo i lati occidenta= le e meridionale, contenente gli alloggi dei signori, della servitù, la torre-colombaia, la distilleria (bollitora), le scuderie, la ghiacciaia, la gallinara, i magazzini, ecc.. Restano ancora sufficientemente conservati negli elementi originari il lato nord con la torre ed il lato ovest con il porticato.

Classificazione proposta: B 1.



n. 1 : Casa Accorsi




n. 3: S.Maria Annunziata

COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO



carattere tipologico -OR-

SCHEDA N. 22			
Via Canaletto		N.	
Toponimo o Località: La Conv	venta		REAL PROPERTY.
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZION	NE GENERAL	LE
TIDO: 0014 W055147814			
 TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati 			
Ad elementi congiunti	H		
A corte	H		
Edificio singolo	×		
Editicio Siligolo			
- NUMERO DI EDIFICI COSTI	TUENTI L'AGGREC	GAZIONE	1
- CARATTERI TIPOLOGICI D	ELLE COSTRUZIO	NI	
Abitazione rurale	AR		
Fienile / stalla	FS		
Barchessa	BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	BS	NOTE:	Oratorio di S. Maria Annunziata
Chiesa	СН		in origine facente parte del com-
Villa	□ VI		plesso della Conventa (vedi
Casa Padronale	CP		scheda n. 21).
Oratorio	X OR		
Altro			
Altro			
Altro			
- AREA DI PERTINENZA	_		
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto			
Aia			
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo			
Fontana			
Altro			
Altro			

	AR FS BA FO BS CH VI CP OR								
- EPOCA DI COSTRUZIONE									
Fino al 1800		X X							
Fino al 1900									
Fino al 1945									
Dopo il 1945									
DESTINAZIONE D'USO									
Abitazione	************								
Servizi agricoli									
Servizi non agricoli									
Laboratorio artigiano									
Negozi, bar, ristoranti									
Edificio inutilizzato									
Altro uso ()									
- PIANTA									
Quadrangolare									
Rettangolare									
Articolata		X X							
NUMERO DI PIANI		1							
STRUTTURA VERTICALE									
Mattoni									
Pietra									
Cemento Armato									
Altro ()									
TIPOLOGIA DI COPERTURA	A								
A una falda									
A due falde (capanna)									
A quattro falde (padiglione)									
Composta									
Altro ()									
MATERIALE DI COPERTUR	Δ								
Coppi									
Tegole piane									
Altro ()									

ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOLOGICO/A	RCHI	TET	OT	VICO)						
Altana					T		T					
Abbaini				\neg	\top	\top	\top				\Box	
Torre colombala				\neg	\top	\top						
Terrazze/balconi				\neg	\neg	\top					\Box	
Veranda				\neg	\neg		\top					
Portico/loggia				\neg	\forall				\Box		\Box	
Scala esterna				\neg	\neg	\top	+				\Box	
Portale/porta morta			\neg	\neg	\neg					\neg	П	
Nicchie				\neg	\forall	\top					\Box	
Comignoli				\neg	\top	\top	+				\Box	
Cornici/rilievi/decorazioni				\neg	\forall				X		П	
Infissi di pregio					\top						\top	
Aperture frangisole					\top		\top					
Altro				\neg	\forall	\top	+				\Box	
				_	_							
FINITURE INVOLUCRO ES	TERNO											
Intonaco					T		T		X			
Struttura a vista					\neg	\top						
Altro ()				\neg	\neg							
STATO DI CONSERVAZIO	NE											
Buono	************				Т		T		X			
Mediocre	************			\neg	\neg							
Cattivo					\top	\top						
CLASSIFICAZIONE AI SEN	SI DELLA L.R.	47/78										
Restauro scientifico	A/1						\Box		X			
Restauro e risanam, conservat	ivo:											
Tipo A	A/2A				Т		Т					
Tipo B	A/2B				\neg							
Ripristino tipologico					\neg							
Demolizione					\neg							
Recupero/risanamento aree li	bere				\neg						\Box	
recoperorisariamento areo il	DOTO			_	_		_	_		_		
	0	sserva	izio	ni:								
DATA 24/11/94		000111										
PAIN 27/11/04	_											_
								_				_

10 22 n. 3 - Stessa locazione del n.2.- Cat.: F 30, M 148, prop.: Montanari Laura.

Oratorio di S.Maria Annunziata, annesso al complesso del= la Conventa sul lato sudorientale dell'orto.

Piccola cappella dotata di sagrestia, un tempo assai fre= quentata dal popolo e dal clero.

Rimangono ancora una interessante pala d'altare, un inge= nuo quadro votivo P.G.R., banchi e suppellettili originali sei-settecenteschi.

Il soffittino di gronda è una decorazione caratteristica delle costruzioni appartenenti alla seconda metà del sec.XVo. Tuttavia l'orientamento canonico e la toponomastica dei circostanti terreni porterebbero a supporre si tratti della chiesa di Santa Maria del Follio situata in quell'area e menzionata sovente nei documenti medioevali. Classificazione proposta: B 1.

n. 4 - Via Canaletto, località "alla Dogana", n.c. 1903, Cat.: F 30, M 79, prop: Totaro Matteo.

Casa padronale dei Pignatti.- Palazzo gentilizio che, sal= vo qualche inopportuna recente aggiunta nella facciata me= ridionale, conserva inalterati tutti i suoi caratteri archi= tettonici di indiscusso valore artistico: scala con elegan= ti vele, volte e modanature, sala per la musica ed altri ambienti ancora integri nei loro elementi costitutivi. Sino a pochi anni or sono tanto la scala che le camere

erano lussuosamente decorate con mirabili grottesche, an= cora esistenti sotto lo strato di calce.

Classificazione proposta: B 1.

n. 5 - Via Canaletto, località "alla Dogana", n.c. 1738, cat: F 29, M123 e 129, prop.: Barbieri Giuliano, Ercole

ed altri. Casino Conventi: -Casa padronale secentesca, con corte aper= ta limitata lungo il lato ovest da una fila di casupole a schiera da "bracenti" (F.29, M.125 e 126).


L'interno, strutturato su logge centrali inferiore e supe= riore cui s'affacciano le camere, è stato in parte recente= mente modificato.

L'attuale strato di calce ricopre una ricca decorazione a grottesche nei soffitti ed affreschi narranti episodi della storia dei Conventi nelle stanze del piano terra.


Il notevole lunotto meridionale della loggia inferiore, in ferro battuto, porta la data dell'ultimo importante restauro risalente al 1843.

Negli estimi catastali figura proprietà dei Conventi già nel 1712.

Classificazione proposta: B 2.



n. 1 : Casa Accorsi



n. 3: S.Maria Annunziata

comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -CP-

SCHEDA N. 23	
Via Canaletto Toponimo o Località:	N. 1913
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI	DESCRIZIONE GENERALE
TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUEI	X NTI L'AGGREGAZIONE
CARATTERI TIPOLOGICI DELLE Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Fomo	AR FS BA FO
Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro	BS NOTE: Gli edifici risultano completamente rimaneggiati. VI X CP OR
Altro	
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro	

		AR FS	PALEOLE	S CH	VI CP C	R	5 QX	
		AK FS	BAIFOIL	SICH	VITOPIC	K		****
EPOCA DI COSTRUZIONE								
Fino al 1800	************		\rightarrow	\rightarrow		+		\vdash
Fino al 1900			-	\rightarrow	X	+	-	Н
Fino al 1945		\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	\rightarrow	++	_	-
Dopo il 1945						\perp		
DESTINAZIONE D'USO					-10, 12, 20			_
Abitazione					X			
Servizi agricoli								
Servizi non agricoli								
Laboratorio artigiano								
Negozi, bar, ristoranti								
Edificio inutilizzato								
Altro uso ()								
- PIANTA								
Quadrangolare							\neg	
Rettangolare			\neg	\neg				П
Articolata					X			
NUMERO DI PIANI	*************				3			ш
STRUTTURA VERTICALE								
Mattoni					X	\perp	_	Н
Pietra								
Cemento Armato								\vdash
Altro ()								
TIPOLOGIA DI COPERTUR	Α							
A una falda								
A due falde (capanna)								
A quattro falde (padiglione)					X			
Composta								П
Altro ()								
MATERIALE DI CORERTUE	24							
- MATERIALE DI COPERTUR	NA.				X			
Coppi			-				-	
Tegole piane					-			
Altro ()								

		0						
	TIDO: 00:00:	ADOLUTET	TONIO	_				
ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOLOGICO	ARCHITET	TONIC	7				
Altana			+	+	-	-	_	_
Abbaini		-	\rightarrow	-	-	+	+	
Torre colombaia			+	-	-	-	-	-
Terrazze/balconi	*************		+	\rightarrow	_	-	-	-
Veranda			+	\rightarrow	-	\vdash	-	
Portico/loggia	***********			-	_		_	
Scala esterna							_	
Portale/porta morta						\perp	_	-
Nicchie								
Comignoli								
Cornici/rilievi/decorazioni					X			
Infissi di pregio	***************************************							
Aperture frangisole								
Altro								
			-77			7- S		
FINITURE INVOLUCRO ES	TERNO					0011097	17703-2-	
Intonaco					X			
Struttura a vista								
Altro ()								
STATO DI CONSERVAZION	NE							
Buono					X			
Mediocre								
Cattivo			\rightarrow	\neg		\Box		
Cattivo								
CLASSIFICAZIONE AI SEN	SI DELLA L.R.	47/78						
Restauro scientifico	A/1							
Restauro e risanam, conservat	ivo:							
Tipo A	A/2A		\top					
Tipo B	A/2B		\neg		X	\Box		
Ripristino tipologico	1425		\rightarrow		-	+		
Demolizione			+	-	_	+	_	+
Recupero/risanamento aree li	there.		\rightarrow	-	_	-	_	
	Dete							

n. 3 - Stessa locazione del n.2.- Cat.: F 30, M 148, prop.: Montanari Laura.

Oratorio di S.Maria Annunziata, annesso al complesso del= la Conventa sul lato sudorientale dell'orto.

Piccola cappella dotata di sagrestia, un tempo assai fre= quentata dal popolo e dal clero.

Rimangono ancora una interessante pala d'altare, un ingenuo quadro votivo P.G.R., banchi e suppellettili originali sei-settecenteschi.

Il soffittino di gronda è una decorazione caratteristica delle costruzioni appartenenti alla seconda metà del sec.XVo. Tuttavia l'orientamento canonico e la toponomastica dei circostanti terreni porterebbero a supporre si tratti della chiesa di Santa Maria del Follio situata in quell'area e menzionata sovente nei documenti medioevali.

Classificazione proposta: B 1.

(23 n. 4 - Via Canaletto, località "alla Dogana", n.c. 1903, Cat.: F 30, M 79, prop: Totaro Matteo.

Casa padronale dei Pignatti.- Palazzo gentilizio che, sal= vo qualche inopportuna recente aggiunta nella facciata me= ridionale, conserva inalterati tutti i suoi caratteri archi= tettonici di indiscusso valore artistico: scala con elegan= ti vele, volte e modanature, sala per la musica ed altri ambienti ancora integri nei loro elementi costitutivi.

Sino a pochi anni or sono tanto la scala che le camere erano lussuosamente decorate con mirabili grottesche, an= cora esistenti sotto lo strato di calce.

Classificazione proposta: B 1.

n. 5 - Via Canaletto, località "alla Dogana", n.c. 1738, cat: F 29, M123 e 129, prop.: Barbieri Giuliano, Ercole ed altri.

Casino Conventi: -Casa padronale secentesca, con corte aper= ta limitata lungo il lato ovest da una fila di casupole a schiera da "bracenti" (F.29, M.125 e 126).

L'interno, strutturato su logge centrali inferiore e supe= riore cui s'affacciano le camere, è stato in parte recente= mente modificato.

L'attuale strato di calce ricopre una ricca decorazione a grottesche nei soffitti ed affreschi narranti episodi della storia dei Conventi nelle stanze del piano terra.


Il notevole lunotto meridionale della loggia inferiore, in ferro battuto, porta la data dell'ultimo importante restauro risalente al 1843.

Negli estimi catastali figura proprietà dei Conventi già

Classificazione proposta: B 2.



n. 4: Casa Pignatti



n. 5 e 6: Casino Conventi

COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI






carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BS-



carattere tipologico -BA-

SCHEDA N. 24			
Via Confine Toponimo o Località:		N. 2837	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZION	NE GENERAL	E
TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COST	ITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	3
CARATTERI TIPOLOGICI II Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie	AR X FS BA FO BS CH CP OR		Ar accorpato FS.
Pozzo Fontana Altro Altro	X		

		AR FS	BAF	O BS C	H VI	CP OR	
		23.5					
EPOCA DI COSTRUZIONE							
Fino al 1800		X	X	X			
Fino al 1900							
Fino al 1945							
Dopo il 1945	***********						
- DESTINAZIONE D'USO			100.00				
Abitazione		X					
Servizi agricoli		X	X	X			\vdash
Servizi non agricoli							\vdash
Laboratorio artigiano							\vdash
Negozi, bar, ristoranti							\vdash
Edificio inutilizzato						_	\vdash
Altro uso ()							
- PIANTA							
Quadrangolare		X					
Rettangolare				X			
Articolata			X				
NUMERO DI PIANI		2	1	1			
- STRUTTURA VERTICALE							
Mattoni		X	X	X			
Pietra							
Cemento Armato							
Altro ()							
- TIPOLOGIA DI COPERTURA							
A una falda			TT				
A due falde (capanna)		X	X	X			
A quattro falde (padiglione)							
Composta			\top				
Altro ()							
- MATERIALE DI COPERTURA							
Соррі		X	X	X			
Tegole piane							
Altro ()							

	POLOGICO	ARCHIT	ETTON	ICO	_		_			-	_
Altana				_					_	_	\perp
Abbaini				_					_	_	
Torre colombaia				_			_		_	\perp	
Terrazze/balconi				_						_	
Veranda	***************************************						_			_	
Portico/loggia		X								_	
Scala esterna										_	
Portale/porta morta										_	
Nicchie										_	_
Comignoli										_	
Cornici/rilievi/decorazioni	***************************************									_	
Infissi di pregio											_
Aperture frangisole											_
Altro	***********										
FINITURE INVOLUCRO ESTE	ERNO			-	_	_	_	_		_	_
Intonaco		X	X	-	-	-	-	-	\vdash	+	-
Struttura a vista				X	-	-	-	-	-	-	+
Altro ()					_	_	_	_			_
STATO DI CONSERVAZIONE											
Buono											
Mediocre		X	X	X							
Cattivo											
CLASSIFICAZIONE AI SENS	DELLA L.R.	47/78									
Restauro scientifico	A/1							П			
Restauro e risanam, conservativo	0:							93-9			
Tipo A	A/2A				Т		Т	Г			
Tipo B	A/2B	X	×	X	Т	Т	Т				
Ripristino tipologico					Т	Г	T	Г			
Demolizione				\top	Т	Т					
	ere			\top	\top	Т	Т				
Recupero/risanamento aree libe				_	-	_		_	-		

delimitato da cordoncino in mattoni e con il semplice ed elegante lunotto in ferro battuto.

Interessante è l'antico pozzo con tettoia coppata sorretta da due grossi pilastri quadrati mossi da mo= danatura che finge il capitello.

Classificazioni proposte: per casa e pozzo A 1 " il forno-pollaio A 2.

n. 41 - Via Confine, località "la Muzza di sopra", n.c. 1479, cat: F.24, M.162, prop: Fratelli Rebecchi (?). Complesso colonico già esistente agli inizi del '600,

che reca ancora intatti la parte orientale e gli annes= si servizi rusticali.

Bello è il portone con arco a tutto sesto completamente riempito dai battenti e caratteristiche sono le finestre ad un solo battente.

Classificazione proposta: A 2.

25 n. 42 - Via Confine, n.c.2837, cat: F.24, M.13, propr: Malavasi Paolina.

Casa-stalla in un sol corpo, padronale e colonica, del= la seconda metà del '600, ancora quasi intatta nelle armoniose strutture originarie.

Elegante lunotto in ferro battuto decora l'arco della porta d'ingresso.

Bello è il porticato della stalla a tre fornici, ampio il centrale con arco ribassato, più stretti e simmetrici i due laterali con arco a tutto sesto in mattoni. Classificazione proposta: A 2.

n. 43 - Via Muzza, n.c. 111, cat: F.19, M.138, propr: Veronesi Franco.

Casa padronale Guerzoni .- Costruita agli inizi dell'800 dai fratelli Guerzoni di Stuffione secondo lo stile pa= dronale dell'epoca, su due piani più alto granaio, con logge centrali inferiore e superiore cui s'affacciano le stanze.

La loggia superiore s'apre con porta balcone architra= vata, mentre quella inferiore porta il classico arco a tutto sesto con battenti sormontati da uno splendido lunotto in ferro battuto recante il monogramma di Giovanni Guerzoni.


Il tettuccio di groda è ravvivato da una pendula ma= scherina ligna frastagliata.

Una inutile tettoia in plastica, che occorrerebbe togliere, deturpa la facciata e nasconde la bellezza del portale.

Classificazione proposta: B 2.



n. 41 - La Muzza di sopra



n. 42 - Casa Malavasi

COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI




STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -BA-e pozzo



carattere tipologico -FS-

COMUNE DI RAVARINO - ZONE EXTRAURBANE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

SCHEDA N. 25			
Via Confine		N. 1479	
Toponimo o Località:			
ELEMENTI IDENTIFICATIV	I E DI DESCRIZIO	ONE GENERAL	E
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA			
Ad elementi separati	X		
Ad elementi congiunti			
A corte			
Edificio singolo			
- NUMERO DI EDIFICI COS	TITUENTI L'AGGR	EGAZIONE	2
■ CARATTERI TIPOLOGICI	DELLE COSTRUZ	IONI	
Abitazione rurale	X AR		
Fienile / stalla	X FS		
Barchessa	X BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	BS	NOTE:	AR aggregato BA, PO, wc.
Chiesa	CH		AR parzialmente rimaneggiata.
Villa	VI		
Casa Padronale	CP		
Oratorio	OR		
Altro	X WC		
Altro			
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto	X		
Aia			
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo	X		
Fontana			
Altro			
Altro			

		AR	FS	BA	FC	BS	СН	VI	CP	OR				
EPOCA DI COSTRUZIONE														
Fino al 1800		X	X	Т	Т	Т						П		
Fino al 1900				\vdash	\top							\neg		
Fino al 1945				†	\top	\vdash						\neg		
Dopo il 1945				†	†									
Dopo ii io io			_	_										
DESTINAZIONE D'USO				_			20-0							_
Abitazione		X												
Servizi agricoli			X											
Servizi non agricoli				Т										
Laboratorio artigiano														
Negozi, bar, ristoranti														
Edificio inutilizzato														
Altro uso ()														
- PIANTA				_				_	_		_	_	_	_
Quadrangolare	***********		X	\perp										
Rettangolare		X		_		\perp								_
Articolata														
			_	_	_	_	_	_	_					
NUMERO DI PIANI	*************	2	2	\perp	\perp	_								
- STRUTTURA VERTICALE														
Mattoni		X	X	Т	Т	Т	$\overline{}$		Т					
Pietra		<u>^</u>	1^	+	+	+	+		\vdash					\neg
Cemento Armato	***************************************		+	+	+	+								Н
	***********		+	+	+	+			\vdash					\vdash
Altro ()	***************************************		_	_		-	-		_					
- TIPOLOGIA DI COPERTUR	Α													
A una falda			T	Т	T	Т	T		T					
A due falde (capanna)		X	X	+		+			\vdash					
A quattro falde (padiglione)		-	-	+	+	+	+		\vdash					\Box
Composta	***************************************		+	+	+	+	+		\vdash					\forall
Altro ()	***************************************		+	+	+	+	+		+					\vdash
Aillo ()	*****************		_	_	_		_	-	_	_		_	_	_
- MATERIALE DI COPERTUR	RA													
Coppi		X	X	T		T	T							
Tegole plane			1	+		+								
Altro ()			+	+	+	+			\top					
Aut C		_	_	-		-	_	-	-					_

		AR	FS B	A FO	BS	СН	VI	CP O	R		
ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLO	GICO/AF	RCH	TET	TONI	co					, ,	
Altana											
Abbaini											
Torre colombaia											
Terrazze/balconi											
Veranda											
Portico/loggia			X								
Scala esterna											
Portale/porta morta		П									
Nicchie		П	X								
Comignoli											
Cornici/rilievi/decorazioni			Х								
Infissi di pregio											
A next confined to											
Alter											
FINITURE INVOLUCRO ESTERNO											
1-1		X					T				
Starttura a vista		X	X				\neg	\neg			
Alter /							\neg	\neg	\neg		
Madiana		X	X	T			-	7	-		
Cattivo											
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELL	A L.R. 4	7/78									
Restauro scientifico	A/1										
Restauro e risanam, conservativo:											
Tipo A	AJ2A										
TIPO A		100	10								
Tipo B	A/28	X	X								
	AJ2B	X	X					+	\pm		
Tipo B	A/28	X	X					+			

delimitato da cordoncino in mattoni e con il semplice ed elegante lunotto in ferro battuto.

Interessante è l'antico pozzo con tettoia coppata sorretta da due grossi pilastri quadrati mossi da mo= danatura che finge il capitello.

Classificazioni proposte: per casa e pozzo A 1 " il forno-pollaio A 2.

M° 95 n. 41 - Via Confine, località "la Muzza di sopra", n.c. 1479, cat: F.24, M. 162, prop: Fratelli Rebecchi (?). Complesso colonico già esistente agli inizi del '600,

che reca ancora intatti la parte orientale e gli annes= si servizi rusticali.

Bello è il portone con arco a tutto sesto completamente riempito dai battenti e caratteristiche sono le finestre ad un solo battente.

Classificazione proposta: A 2.

n. 42 - Via Confine, n.c.2837, cat: F.24, M.13, propr: Malavasi Paolina.

Casa-stalla in un sol corpo, padronale e colonica, del= la seconda metà del '600, ancora quasi intatta nelle armoniose strutture originarie.

Elegante lunotto in ferro battuto decora l'arco della porta d'ingresso.

Bello è il porticato della stalla a tre fornici, ampio il centrale con arco ribassato, più stretti e simmetrici i due laterali con arco a tutto sesto in mattoni. Classificazione proposta: A 2.

n. 43 - Via Muzza, n.c. 111, cat: F. 19, M. 138, propr:

Veronesi Franco. Casa padronale Guerzoni .- Costruita agli inizi dell'800 dai fratelli Guerzoni di Stuffione secondo lo stile pa= dronale dell'epoca, su due piani più alto granaio, con logge centrali inferiore e superiore cui s'affacciano

le stanze. La loggia superiore s'apre con porta balcone architra= vata, mentre quella inferiore porta il classico arco a tutto sesto con battenti sormontati da uno splendido lunotto in ferro battuto recante il monogramma di Giovanni Guerzoni.


Il tettuccio di groda è ravvivato da una pendula ma= scherina ligna frastagliata.

Una inutile tettoia in plastica, che occorrerebbe togliere, deturpa la facciata e nasconde la bellezza del portale.

Classificazione proposta: B 2.




n. 41 - La Muzza di sopra



n. 42 - Casa Malavasi

comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



edifici di interesse




POZZO



carattere tipologico -FS-



carattere tipologico -AR-



carattere tipologico -BA-

SCHEDA N. 26			
Via Donna Clarina		N. 2495	
Toponimo o Località:			
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	INE GENERALE	
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA			
Ad elementi separati			
Ad elementi congiunti			
A corte	X		
Edificio singolo			
- NUMERO DI EDIFICI COST	THENTH 'AGGR	EGAZIONE	3
- NOMERO DI EDIFICI COST	TIOENTIEAGOIN	LOALIONE	
- CARATTERI TIPOLOGICI I		ONI	
Abitazione rurale	X AR		
Fienile / stalla	X FS X BA		
Barchessa	X BA		
Forno	FO		
Bassocomodo	BS	NOTE:	
Chiesa	CH		
Villa	VI	_	
Casa Padronale	CP	_	
Oratorio	OR	_	
Altro		_	
Altro		_	
Altro			
- AREA DI PERTINENZA			
Viale d'accesso			
Alberi d'alto fusto	×		
Aia			
Giardino			
Pavimentazioni originarie			
Recinzioni originarie			
Pozzo	X		
Fontana			
Altro			
Altro			
C 1270/1989			


EPOCA DI COSTRUZIONE			AR	FS	ВА	FO	BS	СН	VI	CP	OR				
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso					0.000										
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso															
Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (Altro (_						_	_		
Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padigilone) Composta Altro MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X I I I I I I I I I I I I I I I			X	X	Х							-	-	-	_
Destinazione												_	_		_
DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro Altro TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Fino al 1945											_	_	_	_
Abitazione	Dopo il 1945														
Abitazione	DESTINAZIONE D'USO														
Servizi non agricoli	Abitazione		X												
Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti	Servizi agricoli				Х										
Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Edificio inutilizzato	. [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2														
PIANTA Quadrangolare X X X				X											
PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro (-											
Quadrangolare X X Rettangolare X Articolata X NUMERO DI PIANI 2 2 1 STRUTTURA VERTICALE X X X Mattoni X X X Pietra X X X Cemento Armato X X X Altro X X X A quatro falda X X X A quattro falde (padiglione) X X Composta Altro A MATERIALE DI COPERTURA X X X Coppi X X X Tegole piane X X X	Nill 0 030 (
NUMERO DI PIANI	PIANTA			_	_	_	_	_	_		_	_		_	
NUMERO DI PIANI 2 2 1	Quadrangolare		X	X											
NUMERO DI PIANI	Rettangolare				X										
STRUTTURA VERTICALE	Articolata														
Mattoni	NUMERO DI PIANI		2	2	1										
Mattoni	STRUTTURA VERTICALE														
Pietra Cemento Armato Altro (X	Х	X										
Cemento Armato Altro (-											
Altro (\vdash											
TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (
A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro (Allio ()	***************************************		_											
A due falde (capanna)		A		_	_	_	_		_	_		_	_	_	
A quattro falde (padiglione) Composta Altro (-				-			-		\vdash
Composta Altro (X	X										\vdash
Altro (A quattro falde (padiglione)		X			_									
MATERIALE DI COPERTURA Coppi	Composta														
Coppi X X X Tegole piane X X X	Altro ()														Ш
Coppi X X X Tegole piane X X X	MATERIALE DI COPERTUR	tA.													
Tegole piane			X	X	X										
			-	1	1		\vdash								\Box
AILIO ()	Altro ()			_											

ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLOGICO Altana Abbaini Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO	D/ARCH	HITI	ETTO	ONIC	00							
Altana Abbaini Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro	D/ARCH	HITI	ETTO	DNIC	00							
Altana Abbaini Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro	D/ARCH	HITI	ETTO	ONIC	00							
Altana Abbaini Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	1111		DNIC								
Abbaini Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Forre colombaia Ferrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Portale/porta morta Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Nicchie Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Comignoli Comici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro												
Comici/rilievi/decorazioni											_	+
nfissi di pregio												
Aperture frangisole												
Altro	E											
FINITURE INVOLUCRO ESTERNO	_											
FINITURE INVOLUCRO ESTERNO												
									(7 L - 2)			700000
ntonaco		X										
Struttura a vista	X		X									
Altro ()												Т
STATO DI CONSERVAZIONE												
Buono		Т										T
Mediocre	X	X	X									
Cattivo		\top										
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R	2. 47/7	8										
Restauro scientifico A/1		T										
Restauro e risanam, conservativo:												
Tipo A A/2A		T	T									Т
Tipo B A/28	X	X	X					$\overline{}$		\Box		\top
Ripristino tipologico	-	1	1									
Demolizione		+	+									+
Recupero/risanamento aree libere		+	+							\vdash	_	+
Recuperoriisariamento aree libere		_	-	_	_			_	_		_	-
	0		ant.									
	Osserv	vaZi	oni:	_	_							
DATA 24/11/94		_				_	_	_		_		_
							_	_	_	_	-	_
Compilatore: Arch. G.Mucci						_		_				_


COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI




STRALCIO C.T.R. (1994) edifici di interesse




STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO



carattere tipologico -CP-



carattere tipologico -CP-



carattere tipologico -FS-

SCHEDA N. 27				
Via Donna Clarina Toponimo o Località:		N. 2825		
ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	NE GENERALE		13 Black
- TIPOLOGIA INSEDIATIVA				
Ad elementi separati				
Ad elementi congiunti				
A corte	×			
Edificio singolo				
- NUMERO DI EDIFICI COST	TITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	2	
- CARATTERI TIPOLOGICI I	DELLE COSTRUZIO	ONI		
Abitazione rurale	AR			
Fienile / stalla	X FS			
Barchessa	BA			
Fomo	FO			
Bassocomodo	BS	NOTE: _		
Chiesa	CH	_		
Villa	VI	=		
Casa Padronale	X CP			
Oratorio	OR	=		
Altro				
Altro		=		
Altro				
- AREA DI PERTINENZA				
Viale d'accesso				
Alberi d'alto fusto				
Aia	×			
Giardino				
Pavimentazioni originarie	H			
Recinzioni originarie	Ħ			
Pozzo				
Fontana	\Box			
Altro				
Altro	\Box			
700000				

- EPOCA DI COSTRUZIONE Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane			AR FS BA F	O BS CH V	I CP OR	
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Fino al 1800 Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Fino al 1900 Fino al 1945 Dopo il 1945 DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	- EPOCA DI COSTRUZIONE					
Fino al 1945 Dopo il 1945 - DESTINAZIONE D'USO Abitazione Servizi agricoli Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso - PIANTA Quadrangolare Rettangolare Rettangolare Articolata - NUMERO DI PIANI - STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro - TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro - MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	Fino al 1800		X		X	\Box
Destinazione	Fino al 1900	***************************************				Ш
DESTINAZIONE D'USO	Fino al 1945					
Abitazione	Dopo il 1945	***************************************				
Servizi agricoli	- DESTINAZIONE D'USO					
Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (Abitazione				X	
Servizi non agricoli Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (Servizi agricoli		X			
Laboratorio artigiano Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (
Negozi, bar, ristoranti Edificio inutilizzato Altro uso (***************************************				
Edificio inutilizzato Altro uso (
PIANTA Quadrangolare Rettangolare Articolata NUMERO DI PIANI STRUTTURA VERTICALE Mattoni Pietra Cemento Armato Altro () TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane		************				
Quadrangolare Rettangolare X						
Quadrangolare Rettangolare X						
Rettangolare						
NUMERO DI PIANI	Quadrangolare					\perp
NUMERO DI PIANI	Rettangolare		X			\perp
STRUTTURA VERTICALE	Articolata				X	Ш
Mattoni	NUMERO DI PIANI		2		2	
Mattoni	STRUTTURA VERTICALE					
Pietra Cemento Armato Altro (Tx T		Tx T	
Cemento Armato Altro			\ \frac{1}{1}		-	+
TIPOLOGIA DI COPERTURA						+
TIPOLOGIA DI COPERTURA A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane						+
A una falda A due falde (capanna) A quattro falde (padiglione) Composta Altro () MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane X X X X X X X X X X X X X	Altro ()	************				
A due falde (capanna)	TIPOLOGIA DI COPERTUR	A				
A quattro falde (padiglione) Composta Altro (A una falda					
Composta	A due falde (capanna)		X			
Altro ()	A quattro falde (padiglione)					
- MATERIALE DI COPERTURA Coppi Tegole piane	Composta				X	
Coppi X X Tegole piane X X		************				
Coppi X X Tegole piane X X	- MATERIALE DI COPERTUR	RA.				
Tegole piane			X		X	
	Altro ()			$\overline{}$	+	

Altana	Abbaini Torre colombaia Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nitichie Comignoli Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B A/2A Tipo B A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2A A/2A A/2A A/2A A/2A A/2A Tipo B A/2A A/2B										
Altana	Altana										
Abbaini Torre colombaia Torre zerolombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo B Ripristino tipologico	Abbaini Torre colombaia Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala estema Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico Tipo A Tipo B A2B Ripristino tipologico Demolizione AV AV AV AV AV AV AV AV AV A	ELEMENTI DI INTERESSE	TIPOLOGICO/	ARCHI	TET	TON	CO	_		_	
Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico	Torre colombaia Terrazze/balconi Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo A Ripristino tipologico Demolizione X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Altana			4	_	_		X		
Terrazze/balconi	Terrazze/balconi	Abbaini			_						
Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie X Comignoli X Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro X STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre X Cattivo X CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A A/2A A/2B X Ripristino tipologico	Veranda Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie X Comignoli X Cornici/rilievi/decorazioni Infisisi di pregio Aperture frangisole Altro Altro X STNITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco X Struttura a vista X Altro X STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo X CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A A/2A A/2B X Ripristino tipologico Demolizione	Torre colombaia							X		
Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Nicchie Comignoli X	Portico/loggia Scala esterna Portale/porta morta Portale/por	Terrazze/balconi									
Scala esterna	Scala esterna	Veranda	***************************************								
Portale/porta morta Nicchie Comignoli X	Portale/porta morta Nicchie Comignoli X	Portico/loggia									
Nicchie Comignoli	Nicchie	Scala esterna	***************************************								
Comignoli	Comignoli	Portale/porta morta									
Cornici/rilievi/decorazioni Infissi di pregio Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro STATO DI CONSERVAZIONE Buono Mediocre Cattivo CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico Restauro e risanam. conservativo: Tipo A Tipo B Ripristino tipologico	Comici/rilievi/decorazioni	Nicchie									
Infissi di pregio	Infissi di pregio	Comignoli							X		
Aperture frangisole Altro FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro (Aperture frangisole	Cornici/rilievi/decorazioni									
STATO DI CONSERVAZIONE	STATO DI CONSERVAZIONE	Infissi di pregio									
FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro (FINITURE INVOLUCRO ESTERNO Intonaco Struttura a vista Altro	Aperture frangisole			Т		Т				
Intonaco	Intonaco	Altro			\neg						\top
Intonaco	Intonaco										
Struttura a vista	Struttura a vista	FINITURE INVOLUCRO ES	TERNO								
STATO DI CONSERVAZIONE Buono	STATO DI CONSERVAZIONE	Intonaco									
STATO DI CONSERVAZIONE Buono	STATO DI CONSERVAZIONE Buono	Struttura a vista			X				Х		
Buono	Buono	Altro ()									
Buono	Buono										
Mediocre X X Cattivo X X CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1 Restauro e risanam. conservativo: X X Tipo A A/2A X Tipo B A/2B X Ripristino tipologico Image: Conservative conserva	Mediocre X X Cattivo X X CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2"	STATO DI CONSERVAZIO	NE								
Cattivo	Cattivo	Buono			Т						\neg
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1	CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 47/78 Restauro scientifico A/1	Mediocre	************		X.				Χ		
Restauro scientifico A/1 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A A/2A X Tipo B A/2B X Image: Conservativo and the conservativo and	Restauro scientifico A/1 I	Cattivo									
Restauro scientifico A/1 Restauro e risanam. conservativo: Tipo A A/2A X Tipo B A/2B X Image: Conservativo and the conservativo and	Restauro scientifico A/1 I										
Restauro e risanam. conservativo: Tipo A	Restauro e risanam. conservativo: Tipo A	CLASSIFICAZIONE AI SEN	SI DELLA L.R.	47/78							
Tipo A A/2A X Tipo B A/2B X Ripristino tipologico ————————————————————————————————————	Tipo A A/2A X Tipo B A/2B X Ripristino tipologico Demolizione	Restauro scientifico	A/1			Т					
Tipo B A/2B X Ripristino tipologico	Tipo B A/2B X September 1	Restauro e risanam, conservat	ivo:								
Ripristino tipologico	Ripristino tipologico Demolizione	Tipo A	A/2A		Т				Х		T
Ripristino tipologico	Ripristino tipologico Demolizione	Tipo B	A/2B)	X						
	Demotizione										
Demolizione					\top						
			bere		\top						
	Necaperorisariamento aree nore	Tipo A Tipo B Ripristino tipologico Demolizione	A/2A A/2B	,	K				X		
Lineupore/genomento eros liboro		Recupero/nsanamento aree li	Dere	Ш	_		_				
Recupero/nsanamento aree libere											
Recupero/nsanamento aree libere											
Recupero/nsanamento aree libere											
Recupero/nsanamento aree libere											
Recupero/nsanamento aree libere			0	sservaz	zion	i:					
	Osservazioni:	DATA 24/11/94									
Osservazioni:		2717	_								
DATA 24/11/94 Osservazioni:		Commilatores Arch C March									

HOZZ n. 111 - Via Donna Clarina, n.c. non censito, cat. F.12, M.43,45,46, prop: Ferri Giovanni.-

Palazzo Ferri. - Posseduto per secoli dai Rangoni, è ricordato e localizzato topograficamente in un do= cumento del 16 marzo 1434 quale "Casa del Magnifico Conte Nicolò Rangono".

Fu venduto ai Borsari nella seconda metà del secolo XVIIIº e riacquistato dai Rangoni un secolo più tardi. E' un complesso che porta il segno di vari secoli sino al XVIIIº.

E' strutturato su due corpi con pianta ad "L" rove= sciata, uno occidentale e l'altro settentrionale, più una torre adiacente alla parte orientale di quest'ul= timo.

La torre è interessante anche per le belle capriate lignee del tetto.

Il braccio settentrionale, a due piani con soffitto azzerantesi in gronda e senza solaio, è caratterizza to da una lunga serie di camere intercomunicanti.

Il corpo occidentale, su due piani più granaio e bel=
la altana al centro della facciata orientale, è strut=
turato secondo i canoni delle case padronali, con log=
ge centrali, inferiore e superiore, collegate da una
bella scala con volta arcuata a tutto sesto; nelle log=
ge si aprono le varie stanze, alcune con interessanti
camini.

Nel 1617 i muri erano decorati da notevoli pitture. Classificazione proposta: B 1.

n. 112 - Via Donna Clarina, n.c.3211, cat: F.12, M.32, 33,34,65; prop: Ricard Graziella.

E' il Palazzo del Conte Uguzzone Rangoni menzionato nel 1555.


Nel 1612 era chiamato "Palatio del Conte Claudio Rangoni Vescovo di Reggio", dal quale lo ereditò nel 1621 il fratello Gherardo, feudatario di Ravarino, e per quasi tutto quel secolo viene chiamato "Palazzo del Vescovo".

Vescovo".

Nel 1663 dal nome del suo proprietario viene detto
"Casino del Conte Lotario"; alla morte di questi (19
"Casino del Conte Lotario"; alla morte di questi (19
settembre 1700) viene ereditato dall'unica figlia Don=
na Clarina Rangoni, che vi dimorò e vi morì nel 1744 e
che gli ha lasciato l'ancor attuale nome di "Palazzo
di Donna Clarina".

E' una tipica corte chiusa, orientata in direzione W-E, con palazzo padronale al centro in due corpi adia= centi, con logge centrali nel primo, l'inferiore con porta arcuata e la superiore con porta-balcone, collegate da un notevole scalone in cotto.

Sulla sinistra s'alza una bella torre cinquecentesca.



n. 111 - Palazzo Ferri




n. 112 - Donna Clarina

COMUNE di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE




RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





STRALCIO CATASTO DI IMPIANTO



carattere tipologico -CP-



carattere tipologico -BS-



carattere tipologico -SC-



carattere tipologico -AR-

Via Donna Clarina Toponimo o Località: Donna Clarina ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno Fo Bassocomodo Chiesa CH Villa VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Altro Al	SCHEDA N. 28			
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale Fienile / stalila Barchessa BA Forno FO Bassocomodo Airo Casa Padronale Oratorio Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Altro Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro Pozzo Fontana Altro Altro RIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI AR RECINZIONI AR RE	Via Donna Clarina		3211	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E DI DESCRIZIONE GENERALE - TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale Elenile / stalla Barchessa BaA Forno Fo Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. Chiesa		Clarina		
■ TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edifficio singolo ■ NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE ■ CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. CH Villa VI Casa Padronale VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Altro Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Ala Giardino Pavimentazioni originarie X Recinzioni originarie X Pozzo Fontana Altro — Altro — — Altro — — AREA DI PERTINENZA Viale X Recinzioni originarie X Recinzioni originarie X Recinzioni originarie X Pozzo Fontana Altro — Altro — —				
Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stallia X FS Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. Chesa Villa VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro - Interval Altro A	ELEMENTI IDENTIFICATIVI	E DI DESCRIZIO	NE GENERAL	E The second
Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stallia X FS Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. Chesa Villa VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro - Interval Altro A				
Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo - NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla X FS Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. CH Villa VI Casa Padronale Oratorio OR Altro Altro Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie FOZZO Fontana Altro I AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso I CH X CP CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI AR X AR A				
A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE - CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla X FS Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. Chiesa CH Villa VI Casa Padronale Cre Oratorio OR Altro Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro - III X AR AI AI Altro - III X AR AI AI AI AI AI AI AI AI AI		H		
Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale X AR Fienile / stalla X FS Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. Chiesa Villa VI Casa Padronale Coratorio Altro Altro Altro Altro Altro Alai Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie X Pozzo Fontana Altro A				
- NUMERO DI EDIFICI COSTITUENTI L'AGGREGAZIONE		H		
- CARATTERI TIPOLOGICI DELLE COSTRUZIONI Abitazione rurale	Editicio strigoto			_
Abitazione rurale	- NUMERO DI EDIFICI COST	TITUENTI L'AGGRE	GAZIONE	4
Abitazione rurale		DELLE COSTRUZIO	ONI	
Fienile / stalla			ZIVI	
Barchessa BA Forno FO Bassocomodo X BS NOTE: SC accorpato FS. CH Villa VI Casa Padronale X CP Oratorio OR Altro ex-scuderie X SC Altro Mile d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro MSS BA FOR FO FO FO BASSO NOTE: SC accorpato FS. VIII VI CH VI CH VI CH VI CP				
Formo				
Bassocomodo Chiesa Villa VI Casa Padronale Oratorio Altro Altro Altro Altro Altro Ala Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro NOTE: SC accorpato FS. NOTE: SC accorpato FS. NOTE: SC accorpato FS.		FO		
Villa VI Casa Padronale X CP Oratorio OR Image: Common street of the common stree		X BS	NOTE:	SC accorpato FS.
Casa Padronale Oratorio OR Altro ex-scuderie Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Recinzioni originarie Altro Fontana Altro	Chiesa	СН		
Oratorio Altro ex-scuderie X SC Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso	Villa	☐ VI		
Altro ex-scuderie X SC Altro Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Casa Padronale	X CP		
Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso	Oratorio	OR		
Altro - AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro ex-scuderie	x sc		
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro			
Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Altro			
Viale d'accesso Alberi d'alto fusto X Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	- AREA DI PERTINENZA			
Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro	Viale d'accesso			
Pozzo	Alberi d'alto fusto	X		
Pozzo	Aia	X		
Pozzo	Giardino	X		
Pozzo	Pavimentazioni originarie	X		
Fontana Altro	Recinzioni originarie	X		
Altro	Pozzo			
	Fontana			
	Altro			
Altro	Altro			

		AR FS B	A FO BS CH	VI CP C	R sc	
- EPOCA DI COSTRUZIONE						_
Fino al 1800		X		X	X	
Fino al 1900						
Fino al 1945						
Dopo il 1945			X			
- DESTINAZIONE D'USO						
Abitazione		X		X	X	
Servizi agricoli	1100000000		X		X	
Servizi non agricoli						
Laboratorio artigiano						
Negozi, bar, ristoranti						
Edificio inutilizzato						
Altro uso ()						
- PIANTA						
Quadrangolare		X	X	- X	X	\dashv
Rettangolare Articolata		^	1	_^		\dashv
Articolata	************					
- NUMERO DI PIANI		3	1	2	3	
- STRUTTURA VERTICALE		0.0000000000000000000000000000000000000				
Mattoni		X	X	X	X	
Pietra						
Cemento Armato						
Altro ()						
- TIPOLOGIA DI COPERTURA						
A una falda						
A due falde (capanna)			X		X	
A quattro falde (padiglione)						
Composta		X		X		
Altro ()						
- MATERIALE DI COPERTURA					IU I I	
Coppi		X	X	X	X	_
Tegole piane	***********					_
Altro ()						

ELEMENTI DI INTERESSE TIPOLO	OGICO/	ARCHITE	ETTON	ICO	30011293	112793-1	3976 23	
Altana								
Abbaini								
Torre colombaia						Х		
Terrazze/balconi								
Veranda								
Portico/loggia								
Cools satores								
Portale/porta morta								
Nicchie								
Comignoli						X		
OI-Million Million and and						X		
Infissi di pregio								
A and use franciscle								
Allen								
							0.00	
FINITURE INVOLUCRO ESTERNO)							
Interese							X	
Claritime a viola		X		X		Х		П
Alten /								Г
			-					
STATO DI CONSERVAZIONE								
D				X		X		Т
Madiagra		X					X	
Cattive								
CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL	LA L.R.	47/78						
Restauro scientifico	A/1							Т
Restauro e risanam, conservativo:								
Tipo A	A/2A					X		Т
Tipo B	A/2B	X		X			X	Т
Ripristino tipologico					\top			\top
Demolizione			+		\top			\top
			+	+	\top			\top
Recupero/risanamento aree libere								

n. 111 - Via Donna Clarina, n.c. non censito, cat. F. 12, M. 43, 45, 46, prop: Ferri Giovanni .-

Palazzo Ferri. - Posseduto per secoli dai Rangeni, è ricordato e localizzato topograficamente in un do= cumento del 16 marzo 1434 quale "Casa del Magnifico Conte Nicelò Rangono".

Fu venduto ai Borsari nella seconda metà del secolo XVIIIº e riacquistato dai Rangoni un secolo più tardi. E' un complesso che porta il segno di vari secoli

sino al XVIIIº. E' strutturato su due corpi con pianta ad "L" rove= sciata, uno occidentale e l'altro settentrionale, più una torre adiacente alla parte orientale di quest'ul=

La torre è interessante anche per le belle capriate lignee del tetto.

Il braccio settentrionale, a due piani con soffitto azzerantesi in gronda e senza solaio, è caratterizza= to da una lunga serie di camere intercomunicanti.

Il corpo occidentale, su due piani più granaio e bel= la altana al centro della facciata orientale, è strut= turato secondo i canoni delle case padronali, con leg= ge centrali, inferiore e superiore, collegate da una bella scala con volta arcuata a tutto sesto; nelle log= ge si aprono le varie stanze, alcune con interessanti camini.

Nel 1617 i muri erano decorati da notevoli pitture. Classificazione proposta: B 1.

M 28 n. 112 - Via Donna Clarina, n.c.3211, cat: F.12, M.32, 33,34,65; prop: Ricard Graziella.


E' il Palazzo del Conte Uguzzone Rangoni menzionato nel 1555.

Nel 1612 era chiamato "Palatio del Conte Claudio Ran= goni Vescovo di Reggio", dal quale lo ereditò nel 1621 il fratello Gherardo, feudatario di Ravarino, e per quasi tutto quel secolo viene chiamato "Palazzo del Vescovo".

Nel 1663 dal nome del suo proprietario viene detto "Casino del Conte Lotario"; alla morte di questi (19 settembre 1700) viene ereditato dall'unica figlia Don= na Clarina Rangoni, che vi dimorò e vi morì nel 1744 e che gli ha lasciato l'ancor attuale nome di "Palazzo di Donna Clarina".

E' una tipica corte chiusa, orientata in direzione W-E, con palazzo padronale al centro in due corpi adia= centi, con logge centrali nel primo, l'inferiore con porta arcuata e la superiore con porta-balcone, collegate da un notevole scalone in cotto.

Sulla sinistra s'alza una bella torre cinquecentesca.



n. 111 - Palazzo Ferri



n. 112 - Donna Clarina


comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



carattere tipologico -AR+FS



carattere tipologico -BA-

COMUNE DI RAVARINO - ZONE EXTRAURBANE CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE

SCHEDA N. 29			
Via Donna Clarina Toponimo o Località:		N. 1561	
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E D	DESCRIZION	NE GENERA	LE
TIPOLOGIA INSEDIATIVA Ad elementi separati Ad elementi congiunti A corte Edificio singolo NUMERO DI EDIFICI COSTITUE	X X X X X X X X X X	SAZIONE	2
CARATTERI TIPOLOGICI DELL Abitazione rurale Fienile / stalla Barchessa Forno			
Bassocomodo Chiesa Villa Casa Padronale Oratorio Altro Altro	BS CH CP OR	NOTE:	AR accorpato FS (edificio a corpi congiunti). BA comprendente FO.
- AREA DI PERTINENZA Viale d'accesso Alberi d'alto fusto Aia Giardino Pavimentazioni originarie Recinzioni originarie Pozzo Fontana Altro Altro	X X		

		ARIE	SBAFO	BSICH	VICE	OR	II	
		OUT I	3 200 10	20 011	01	211		
- EPOCA DI COSTRUZIONE								
Fino al 1800								
Fino al 1900		×	X					
Fino al 1945								
Dopo il 1945	14444444444							
2000 11 10 10								
- DESTINAZIONE D'USO								
Abitazione	***************************************	X						
Servizi agricoli			X					
Servizi non agricoli								
Laboratorio artigiano								
Negozi, bar, ristoranti								
Edificio inutilizzato								
Altro uso ()								
- PIANTA								
Quadrangolare		X						
Rettangolare	************		X					
Articolata	***************************************							
				-		-		_
- NUMERO DI PIANI		3	2					
- STRUTTURA VERTICALE								
Mattoni		X	X					
Pietra	***************************************							
Cemento Armato								
Altro ()								
- TIPOLOGIA DI COPERTURA	A							
A una falda	++++++++++++++							
A due falde (capanna)			X					
A quattro falde (padiglione)		X						
Composta								
Altro ()								
					111111111111111111111111111111111111111			
- MATERIALE DI COPERTUR	A							
Coppi		X	X					
Tegole piane								
Altro ()								

		AR	FS	ВА	FO	BS	СН	VI	CP	OR	 		
			-										
ELEMENTI DI INTERESSE TII	POLOGICO/A	RCHI	TET	TO	NIC	0			_				_
Altana													_
Abbaini	************											-	
Torre colombaia												4	_
Terrazze/balconi												4	
Veranda													
Portico/loggia													
Scala esterna													
Portale/porta morta		X											
Nicchie	***************************************												
Comignoli													
Cornici/rilievi/decorazioni		X											
Infissi di pregio		-											
Aperture frangisole													
Altro													
FINITURE INVOLUCRO ESTE	RNO												
Intonaco		X		X									
Struttura a vista													
Altro ()													
STATO DI CONSERVAZIONE		_			_		_	_	_	_			_
Buono												_	
Mediocre		X		X								_	_
Cattivo													_
CLASSIFICAZIONE AI SENSI	DELLALR	17/78											
Restauro scientifico	A/1											T	
Restauro e risanam, conservativo				_							-	_	_
Tipo A	A/2A												-
Tipo B	A/2B	X		Х							+	-	_
Ripristino tipologico	7460	^		~							+	-	_
Demolizione											+	+	_
				-							\rightarrow	-	-
Recupero/risanamento aree liber	C										 - 1		

comune di ravarino ZONE EXTRAURBANE-CENSIMENTO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO - TESTIMONIALE



RIFERIMENTI CARTOGRAFICI





carattere tipologico -AR+FS

ia Donna oponimo	Clarina o Località: Ca Biaca		N. 1260	
LEMENT	I IDENTIFICATIVI E	DI DESCRIZIO	NE GENERAL	E
Ad eleme Ad eleme A corte Edificio si	GIA INSEDIATIVA enti separati enti congiunti ingolo O DI EDIFICI COSTITU	X 	GAZIONE	3
- CARATT Abitazion Fienile / s Barchess Forno Bassocon Chiesa Villa Casa Pac Oratorio Altro Altro	stalla a modo	X AR X FS BA FO BS CH VI CP OR X BR X CA		AR accorpato FS (edificio a corpi congiunti), in parte rimaneggiato.
Viale d'ad Alberi d'a Ala Giardino Pavimen	alto fusto			

		AR FS BA FO BS CH VI CP OR
 EPOCA DI COSTRUZIONE 		
Fino al 1800		
Fino al 1900	************	
Fino al 1945		X
Dopo il 1945		
- DESTINAZIONE D'USO		
Abitazione		X
Servizi agricoli		
Servizi non agricoli		
Laboratorio artigiano		
Negozi, bar, ristoranti		
Edificio inutilizzato		
Altro uso ()	***************************************	
- PIANTA		
Quadrangolare		
Rettangolare	***************************************	
Articolata		X
NUMERO DI PIANI		3
STRUTTURA VERTICALE		
Mattoni		X
Pietra		
Cemento Armato		
Altro ()		
TIPOLOGIA DI COPERTUR	A	
A una falda	***************************************	
A due falde (capanna)		
A quattro falde (padiglione)		X
Composta		
Altro ()		
- MATERIALE DI COPERTUR	RA.	
Coppi		X
Tegole piane		
Altro ()		

Altana Abbaini Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia		OLOGICO/A	ARCHITE	ETTONI	co			
Altana Abbaini Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia	a		ARCHITE	TTONI	co			
Altana Abbaini Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia	a		ARCHITE	TTONIC	co			
Altana Abbaini Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia	a				H			
Abbaini Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia							_	
Torre colombai Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia		*************		+				\vdash
Terrazze/balcor Veranda Portico/loggia								\vdash
Veranda Portico/loggia								
Portico/loggia								
								\vdash
Scala esterna								
Portale/porta m	orta			+				\vdash
Nicchie								-
Comignoli								\vdash
Comici/rilievi/de	ecorazioni							\vdash
Infissi di pregio					+			
Aperture frangis	sole							
	lo arco tamponato)		X		+			
, mile	o area tamporarey						-	
FINITURE INV	OLUCRO ESTER	NO						
Intonaco	0200110 20121							Т
Struttura a vista	1		X					\vdash
Altro (\vdash
STATO DI CO	NSERVAZIONE							
Buono			X					Ī
Mediocre								
Cattivo								
CLASSIFICAZ	ZIONE AI SENSI D	ELLA L.R.	47/78					
Restauro scient	ifico	A/1						
Restauro e risa	nam. conservativo:			V= 7				
Tipo A		A/2A						
Tipo B		A/2B	X					
Ripristino tipol	ogico							
Demolizione								
Recupero/risa	namento aree libere							
	namento aree libere							